

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സുമ്മേളം

നക്ഷത്ര പിപ്രമിടാത്ത ചോദ്യം നംബർ 2616

11.10.2011 -ലെ മറുപടികൾ

ചാൽത്തന്നുർ കുണ്ടുമണി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

ചോദ്യം


ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.എസ്. ജയലാക്ഷീ

ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുണ്ട്  
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) ചാൽത്തന്നുർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ (എ) കുണ്ടുമണി പാലത്തിന്റെ	ഉൾപ്പെട്ടിരുന്ന കുണ്ടുമണി പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ജി.സ.(ആർ.ടി)
നിർമ്മാണത്തിന് എത്ര രൂപയുടെ നം.306/08/പെ.മ.വകുപ്പ് തീയതി 12.03.08	അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും എന്നാണ് പ്രകാരം 215 ലക്ഷം രൂപയുടെ
അനുമതിയാണ് ലഭിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ ;	രേണാനുമതി ലഭിക്കുകയും അനന്തരം സി.ഇ (ആർ&ബി) 265 ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് സാങ്കേതികാനുമതി നല്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി)	പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കുമോ ; തടസ്സങ്ങൾ എന്തെങ്കിലും നിലവിലുണ്ടക്കിൽ ആയത് അറിയിക്കുമോ ;	പാലത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള (ബി), (സി) & (ഡി) പാലം പണി പുർത്തീകരിച്ച്. അപ്രോച്ച് രോധിന്റെ ഫില്ലിംഗ് പണി നടന്നു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. പാലത്തിന്റെ റിബേഡ്സ് എസ്സിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകുന്നത് സർക്കാരിന്റെ പരിഗണനയിലാണ്.
(സി)	പാലത്തിന്റെ പണിയുടെ ഒരു ഘട്ടത്തിൽ എസ്സിമേറ്റ് പുതുക്കി നിശ്ചയിക്കുന്നതിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ബന്ധപ്പെട്ട രേഖകൾ ഗവൺമെന്റിലേക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ അത് എന്നാണെന്നും അതിനേക്കുള്ള നാളിതുവരെ സ്വീകരിച്ച നടപടിയും അറിയിക്കുമോ ;	
(ഡി)	പാലം പണി ആരംഭിച്ചിട്ട് 15 വർഷം പിന്നിട്ടുകയും പാലം 6 മാസത്തിനു മുമ്പ് പുർത്തീകരിക്കുകയും ചെയ്തതശേഷം അപ്രോച്ച് രോധ് നിർണ്ണിച്ച പാലം തുറന്നു നൽകുന്നതിന് എന്ത് തടസ്സമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ;	
(ഇ)	ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ അപ്രോച്ച് തീരുമാനമടുക്കുന്നതിനുള്ള കാലതാമസം നിമിത്തം അപ്രോച്ച് രോധിന്റെ പണി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തടസ്സമുണ്ടായെന്ന് ബോധ്യമുണ്ടക്കിൽ ഈ കാര്യത്തിൽ അനുകൂല നടപടിക്ക് തയ്യാറാക്കുമോ ; നിലവിലുള്ള പഴയ പാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥയെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും റിപ്പോർട്ടുകൾ ശേഖരിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ ആയത് വിശദമാക്കുമോ ?	(ഇ) ഉദ്യോഗസ്ഥതലത്തിൽ അപ്രോച്ച് രോധിന്റെ പണി പുർത്തീകരിക്കുന്നതിന് തീരുമാനത്തിന് കാലതാമസം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അപ്രോച്ച് രോധിന്റെ മണ്ണ് ഫില്ല് ചെയ്യുന്നതിനു മുൻപ് സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതുണ്ട്. കൊല്ലം സൈഡിലെ സൈഡ് പ്രോട്ടക്ഷൻ പണികൾ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. മഴക്കാലത്ത് ഫില്ലിംഗ് പണികൾ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാം മണ്ണ്. ആയതിനാൽ മഴ മാറിയ ശേഷം ഇപ്പോൾ ഫില്ലിംഗ് പണികൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പഴയ പാലത്തിന്റെ അവസ്ഥയെക്കുറിച്ചുള്ള റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.

  
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്  
സെക്രട്ടേറിയറ്റ്