

പതിമൂന്നാം കേരളനിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത നിയമസഭാ
ചോദ്യം നമ്പർ - 2465

19.8.2013 ലെ മറുപടിയിൽ

കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതി രാമല്ലൂർ- കരിവണ്ണൂർ
കാവുന്തറ - തച്ചിനാനി താഴെ ഫീൽഡ് ബോത്തിയിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം

ചോദ്യം


ഉത്തരം

ശ്രീ. പുരുഷൻ കടലുണ്ടി

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്
(ബഹു.ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ട നടുവണ്ണൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ രാമല്ലൂർ- കരിവണ്ണൂർ കാവുന്തറ - തച്ചിനാനി താഴെ ഫീൽഡ് ബോത്തിയിലേക്കുള്ള ജലവിതരണം വർഷങ്ങളായി തടസ്സപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ; പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് എന്തെങ്കിലും നടപടി പരിഗണനയിലുണ്ടോ; ഇതിന്റെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ?

കുറ്റാടി ജലസേചന പദ്ധതിയുടെ നൊച്ചാട് ഡിസ്ട്രിബ്യൂട്ടറി കനാലിന്റെ ചെ. 4/100 കീ. മീറ്ററിൽ വരുന്ന 300 മീറ്റർ കട്ട് ആന്റ് കവറിന്റെ 10 ഓളം വരുന്ന ഇൻസ്പെക്ഷൻ ചേമ്പറിന്റെ ഭിത്തികൾ, പലതും പൊട്ടിപ്പൊളിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതിനാലും കനാലിൽ അമിതമായി കല്ലും, മണ്ണും നിറഞ്ഞ് ഒഴുക്ക് തടസ്സപ്പെടുന്നതിനാലും ആണ് ജലവിതരണം നടത്താൻ കഴിയാത്തത്. വരൾച്ചയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കളക്ടറേറ്റിൽ നടത്തിയ ബഹു.മുഖ്യ മന്ത്രിയുടെ മീറ്റിംഗിൽ നിർദ്ദേശിച്ചതു ന്യൂസരിച്ച് ഒരു വർഷത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കാനുള്ള പ്രവൃത്തികളുടെ ലിസ്റ്റിൽ പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കാനായി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ