

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2563 12.03.2018 ൽ മറുപടിക്ക്

തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട പാലങ്ങൾ

ചോദ്യം
ശ്രീ. എം. സ്വരാജ്

മറുപടി
ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ
(പൊതു മരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പു മന്ത്രി)

- | | | | |
|------|--|--|--|
| (എ) | സംസ്ഥാനത്തെ ബലക്ഷയത്തെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ; | പാലങ്ങളുടെ (എ) പഠനം | പഠനം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. |
| (ബി) | എങ്കിൽ ആകെ പരിശോധിച്ചെന്നും അവസ്ഥയിലുള്ളവ അറിയിക്കുമോ; | എത്ര പാലങ്ങൾ അതിൽ മോശം എത്രയെന്നും | (ബി) സംസ്ഥാനത്ത് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിന്റെ കീഴിലുള്ള പരിശോധന നടത്തിയ 2445 പാലങ്ങളിൽ 162 പാലങ്ങൾ പുനർ നിർമ്മിക്കേണ്ടതാണെന്നും, 208 പാലങ്ങൾ പുന:പരിശോധനയ്ക്കു ശേഷം പുനർനിർമ്മാണമോ പുനരുദ്ധീകരണമോ (ഹെവി മെയിന്റനൻസ്) ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. |
| (സി) | ഇതിൽ തൃപ്പൂണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ എത്ര പാലങ്ങൾ പരിശോധിച്ചു എന്ന് അറിയിക്കുമോ; | 10 എണ്ണം. | |
| (ഡി) | അവയുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥ എന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ; | (ഡി) 2 പാലങ്ങൾ അടിയന്തരമായി പുനർ നിർമ്മിക്കേണ്ടതുണ്ട്. | |
| (ഇ) | ഇവയിൽ പുനർനിർമ്മിക്കേണ്ട ഏതെല്ലാം എന്ന് അറിയിക്കുമോ | (ഇ) അടിയന്തരമായി പാലങ്ങൾ | ഇരുമ്പുപാലം, കലയത്തൊട്ടിൽ പാലം |

(എഫ്) ഇവയുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് (എഫ്) എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു എന്ന് അറിയിക്കുമോ?

ഇരുമ്പു പാലത്തിന്റെ മണ്ണു പരിശോധനയ്ക്കുള്ള ടെണ്ടർ ക്ഷണിച്ചിട്ടുണ്ട്. കലയത്തൊട്ടിൽ പാലത്തിന്റെ മണ്ണു പരിശോധന പുരോഗമിക്കുന്നു.

S. Binod
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ