

"ഭരണഭാഷ - മാതൃഭാഷ"



പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 1987

20.01.2021 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം

ചോദ്യം	മറുപടി
<p>ഡോ. എം. കെ. മുനീർ ശ്രീ. മഞ്ഞളാംകുഴി അലി</p>	<p>പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)</p>
<p>പ്രൊഫ. അബ്ദിദ് ഇസൈൻ തങ്ങൾ ശ്രീ. അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി.</p>	
<p>1. സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിലുണ്ടായ തീപിടുത്തം സംബന്ധിച്ച് ഏതെങ്കിലും എജൻസികളാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. 2. തീപിടുത്തത്തിന് കാരണങ്ങൾ വ്യത്യസ്തമായി ഇവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ. വിശദാംശം നൽകുമോ?</p>	<p>1. ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോർത്ത് സെൻവിച്ച് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ 25.03.2020 തീയതിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സർവീസസ് ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മീഷണർ ഡോ. എ. കൗശിഗൻ ഐ. എ. എസ്. -ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മിറ്റി എന്നിവർ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.</p> <p>തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കേസിൽ അന്വേഷണം നടന്നു വരുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.</p> <p>വാൾമാണ്ടഡ് ഫാനിലുണ്ടായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മൂലമാകാം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഫയർ ആന്റ് റെസ്ക്വ സർവീസസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലെ പ്രാഥമിക നിഗമനം. ഫാൻ അധികമായി ചൂടായി ഫാൻ മോട്ടോർ ഭാഗം ഉരുകി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺണ്ടൂട്ടിലും ഷെൽഫിന് മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫയലിന് മുകളിലും വീഴുകയും തുടർന്ന് അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി അനുമാനിക്കുന്നു.</p>

മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ
നിഗമനത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു

The limited circumstantial evidence available before the Committee points to a probable stalled rotor condition in a wall mount fan supplied with electricity in the GAD (Political) Section located in the 2nd floor of North Sandwich Block of the Secretariat, which might have lead to the overheating of the fan motor and eventual melting of the plastic body leading to burning and fire. It is one of the possibilities. The Committee does not rule out other probable causes of fire. Inter alia, whether the fan got burnt under the influence of an extraneous (electrical non- electrical) source of energy, also needs to be comprehensively probed as part of the police investigation to ensure complete thoroughness. The exact cause of the fire can be determined only through a thorough scientific and detailed forensic examination and comprehensive police investigation.

Zohra Rehman
അമ്മർദ്ദ ദിവാൻ