

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

സമ്പത്താം സമേചനം

നക്ഷത്രപിന്ധമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1122

30.01.2018- ദി മറ്റപടികൾ

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ മണ്ണനിലവാരം

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ശ്രീ. റോജി എം. ജോൺ

, കെ.എൽ.ഡി.യുറൈ
, എൽ.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ
അനീൽ അക്കര

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
നിർമ്മിക്കുന്ന കെട്ടിടങ്ങളുടെയും
പാലങ്ങളുടെയും മുണ്ട്
നിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ
നിലവിലുള്ള സംബന്ധം
എന്നാണ്;

ശ്രീ. ടി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും ജീവ്യോഷണം വകുപ്പ് മന്ത്രി)

പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിൽ
പ്രവർത്തികളുടെ മണ്ണനിലവാരം ഉറപ്പ്
വരുത്തുന്നതിനായി Two-tier Quality Control
System നിലവിലുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട
എമ്പിനീയർമാർ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്
പ്രവർത്തികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീറിയൽസ്
അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളിൽ സമർപ്പിച്ച്
ഉണ്ടാക്കുന്ന പരിശോധന ഫലങ്ങൾ ടെക്നോളജിക്കൽ കൗൺസിൽ ടെക്നോളജിക്കൽ സെക്രട്ടേറി കൂളിൽ നിന്നും നടപ്പിലാക്കിയതിൽ ഭാഗമായി ടി
വകുപ്പിന്റെ അധിനിവേശ അധികാരിയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വരുത്തുന്നതിനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു
അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എമ്പിനീയർഡാഡ്
അധിനിവേശ കൂളിൽ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ സബ്
യിവിഷൻ ഓഫീസും അതിനോടനുബന്ധിച്ച് കൗൺസിൽ
കൗൺസിൽ ലാബും പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നുണ്ട്. കൗൺസിൽ
കൗൺസിൽ സബ് യിവിഷൻ പ്രവർത്തിച്ചു വരുന്നു
അസിസ്റ്റന്റ് എമ്പിനീയർമാർ പ്രവർത്തികൾ നടന്ന
കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് പ്രവർത്തി നടക്കുന്ന സഹാരം
സന്ദർശിക്കുന്നും ചെയ്യു പ്രവർത്തികളുടെ
മണ്ണനിലവാരം പരിശോധന നടത്തുക, സാമ്പിളുകൾ
ശേഖരിക്കുക ആയവ കൗൺസിൽ കൗൺസിൽ ലാബുിൽ
എത്തിച്ച് പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കാണുള്ളത്.
ആയതിന്റെ പരിശോധന ഫലം ബന്ധപ്പെട്ട
അധികാരികൾക്ക് കൈമാറുകയും ചെയ്യാറുണ്ട്.
കൂടാതെ ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിൽ വലിയ
പദ്ധതികൾ എമ്പിനീയർഡ് പ്രോക്സുമാർജ് ആണ്
കൗൺസിൽ (EPC) വ്യവസ്ഥയിൽ നടപ്പിലാക്കി
വരുന്നുണ്ട്. ഇത്തരം പദ്ധതികളുടെ മണ്ണനിലവാരം
ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി പ്രത്യേകം കൗൺസിൽ
എമ്പിനീയർമാരെ നിയമിക്കാറുണ്ട്.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് കെട്ടിട വിഭാഗത്തിൽ
പ്രവർത്തികളുടെ മണ്ണനിലവാരം
പരിശോധനയ്ക്കുന്നതിന് പരിഷുഠിച്ച പൊതുമരാമത്ത്
വകുപ്പ് മാനുലിന്റെ ചട്ടം 2401.1 പ്രകാരം തുംതല

മുണ്ടിലവാര പരിശോധന നിശ്ചർഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ മേൽനോട്ടത്തിൽ പണിയുന്ന പ്രൂത്തികളുടെ മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിന് 14 ജില്ലകളിലും കൊള്ളിറ്റി കൺഫോൾ ലാബുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രാമാർക്ക് മുണ്ടിലവാരം പരിശോധന നിർമ്മാണ പ്രൂത്തികളുടെ ചുമതലയുള്ള ഫീൽഡ് ഓഫീസുടെ അങ്ങനോട്ടത്തിൽ കരാറുകാർ അംഗീകൃത ലാബുകളിൽ നടത്തേണ്ടതും റണ്ടാംഘട്ട മുണ്ടിലവാര പരിശോധന കൊള്ളിറ്റി കൺഫോൾ ലാബുകളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ റാഡിയോയിൽ പരിശോധിക്കുകയും പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അതാത് എക്സ്പ്രക്സ്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാർക്കും അയച്ചുകൊടുക്കേണ്ടതു മാണ്. ഇതു തുടർന്തെ 5 കോടിക്ക് മുകളിൽ വരുന്ന നിർമ്മാണ പ്രൂത്തികൾ ആവശ്യാനസ്ഥാനം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് പുറത്തുള്ള വിദ്യുത്തുമാത്രം നെത്രത്തുന്നതിൽ മുണ്ടിലവാര പരിശോധനയ്ക്ക് വിധേയരാകുന്നതാണ്. മുള്ളികരമല്ലാത്ത പരിശോധന ഫലങ്ങൾ തുടർന്നുടൻ കുടുക്കിൾക്കായി പൊതുമരാമത്ത് ദൈപ്പട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (വിജിലൻസ്) അയച്ചുകൊടുക്കുന്നു.

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്തുകളും പാലങ്ങളും വിഭാഗത്തിൽ കൊള്ളിറ്റി ബാധിറ്റിൾ നിലവിലെ പൊതുമരാമത്ത് മാന്യൻ പ്രകാരം നടപ്പിലാക്കേണ്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് പ്രൂത്തികളുടെ മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പാക്കേണ്ടതിന്റെ ഭാഗമായി തിരുവന്നേപ്പരം, എറണാകുളം, കോഴിക്കോട് എന്നീ ജില്ലകളിൽ എക്സ്പ്രക്സ്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാത്രം ചുമതലയിൽ റിജിയണൽ കൊള്ളിറ്റി കൺഫോൾ ലാബുകളും, മറ്റ് ജില്ലകളിൽ അസിസ്റ്റന്റ് എക്സ്പ്രക്സ്ടീവ് എഞ്ചിനീയർമാത്രം ചുമതലയിൽ കൊള്ളിറ്റി കൺഫോൾ ലാബുകളുടെ മുണ്ടിലവാരം സംബന്ധിച്ചുള്ള സർട്ടിഫിക്കറ്റകൾ പ്രൂത്തികളുടെ പേരുകളും നൽകുന്നതിന് നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) സംസ്ഥാനത്തെ പാലങ്ങളുടെ മുണ്ടിലവാരം സംബന്ധിച്ച റിപ്പോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ടോ; വിശദാഖ്യം നൽകുമോ; അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പാലങ്ങളിൽ 25 വർഷത്തിന് താഴെ കാലപ്രസ്തുതി പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) പൊതുമരാമത്ത് ദേശീയപാതാ വിഭാഗത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ചെറുതും വലുതുമായ പാലങ്ങളും പെട്ടോവറുകളും ഉൾപ്പെടെ 499 എണ്ണമാണ് ഉള്ളത്. കേരള ഉപഭൂതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയത്തിന്റെ ഉത്തരവ് അനുസരിച്ച് M/s. TPF Engineering Pvt. Ltd (formerly known as SN BHOBE Associates Pvt Ltd.) എന്ന കമ്പനി പഠനം നടത്തുകയും ഇതിൽ 14 എണ്ണത്തിന് അറുകൂറ്റപ്പണികൾ നടത്തേണ്ടതെന്നും നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയതിനാൽ പ്രസ്തുത പാലങ്ങൾ കേരള ഉപഭൂതല ഗതാഗത മന്ത്രാലയം ഫണ്ട് അനുവദിക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അറുകൂറ്റപ്പണികൾ

നടത്തുന്നതാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ പാലങ്ങളുടെ നിലവിലെ സമിൽ സംബന്ധിച്ചുള്ള റീപ്രോർട്ട് ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. നിരത്തുകളും പാലങ്ങളിൽ വിഭാഗത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തെ പാലങ്ങളുടെ സമിൽ വിവരങ്ങൾ പരിശോധിച്ചതിൽ 162 പാലങ്ങൾക്ക് പുനർ നിർമ്മാണം ആവശ്യമാണെന്നും 208 പാലങ്ങൾ പുനപരിശോധനയ്ക്ക് ശേഷം പുനർ നിർമ്മാണമോ പുനരുദ്ധരിക്കേണ്ടതോ (ഹൈവി മെയിൻറ്റെന്റ്സ്) ആവശ്യമുള്ളതാണെന്നും 1473 പാലങ്ങൾക്ക് സാധാരണ അടുക്കപ്പണികൾ ആവശ്യമാണെന്നും കണക്കെടുത്തിരിക്കുണ്ട്. അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പാലങ്ങളിൽ 25 വർഷത്തിനു താഴെ കാലപ്പൂര്ണമുള്ള പാലങ്ങൾ ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

(സി)	അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പാലങ്ങൾ പുനർനിർമ്മാണനു തീരും കേടുപാടുകൾ തീർക്കുന്ന തീരും എന്ന് നടപടിയാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്;	(സി)	അപകടാവസ്ഥയിലുയ്യ പാലങ്ങൾ പുനർ നിർമ്മാണക്കേന്നതിനും തീർക്കുന്നതിന്റെയും നിർമ്മാണക്കേണ്ടതും പുനരുദ്ധരാണും ആവശ്യ മുള്ളത്രമായ പാലങ്ങളുടെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ / വിശദമായ പരിശോധന എന്നിവ നടത്തിയി.പി.ആർ തയ്യാറാക്കി ഭരണാസ്ഥതി ലഭ്യമാക്കി പ്രപൂത്തി നടപ്പിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.
(ഡി)	ഫൊറൂമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മിതികൾക്ക് കരണ്ടത് 100 വർഷം എക്കില്ലും കേടുപാടുകളിലും എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനും അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്തം ഉദ്ദോഗസ്ഥരിൽ നിക്ഷിപ്പുമാക്കുന്നതിനും പുതിയ നിയമ നിർമ്മാണം നടത്തുവാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ഡി)	ആലോചിച്ചുവരുന്നു.
			 സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഓഫീസർ