

15 -ാം കേരള നിയമസഭ

5 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3107

13-07-2022 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ മരാമത്ത് പണികളിലെ അപാകതകൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ . ഷംസുദ്ദീൻ		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര, യുവജനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	<p>സംസ്ഥാനത്ത് കിഫ്ബി ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് നടപ്പിലാക്കിയ പ്രവൃത്തികൾ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകൾ മൂലം തകരാറിലായത് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(എ)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കിഫ്ബി ധനാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. കാളിറ്റി കൺട്രോൾ മാനുവൽ, MoRTH എന്നിവ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ കിഫ്ബിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതിയും ഗുണ നിലവാരവും പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാട് പാലത്തിന്റെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ള P1, P2 തൂണുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റാനിലെ ഗിർഡർ 'ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി' സംവിധാനത്തിന്റെ പിഴവ് മൂലം തകരാറിലായിരുന്നു.</p>
(ബി)	<p>എങ്കിൽ ഏതെല്ലാം പ്രവൃത്തികളാണ് തകരാറിലായതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;</p>	(ബി)	<p>പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ കിഫ്ബി ധനാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ള പ്രവൃത്തികൾ പി.ഡബ്ല്യു.ഡി. കാളിറ്റി കൺട്രോൾ മാനുവൽ, MoRTH എന്നിവ നിഷ്കർഷിക്കുന്ന മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഗുണനിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തിയാണ് നടത്തുന്നത്. ഇതിന് പുറമേ കിഫ്ബിയുടെ ടെക്നിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ഷൻ വിങ്ക് കൃത്യമായ ഇടവേളകളിൽ സൈറ്റ് സന്ദർശിച്ച് പ്രവർത്തിയുടെ പുരോഗതിയും ഗുണ നിലവാരവും പരിശോധിച്ച് തുടർനടപടികൾ സ്വീകരിക്കാറുണ്ട്. നിർമ്മാണ ഘട്ടത്തിലുള്ള കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൂളിമാട് പാലത്തിന്റെ മലപ്പുറം ഭാഗത്തുള്ള P1, P2 തൂണുകൾക്ക് ഇടയിലുള്ള സ്റ്റാനിലെ ഗിർഡർ 'ഹൈഡ്രോളിക് ജാക്കി' സംവിധാനത്തിന്റെ പിഴവ് മൂലം തകരാറിലായിരുന്നു.</p>
(സി)	<p>ഇതിൽ ആർക്കെതിരെയെല്ലാം വകുപ്പ് തല</p>	(സി)	<p>കൂളിമാട് പാലം പ്രവർത്തിയുടെ ചുമതല വഹിച്ച</p>

നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്; വിശദാംശം നൽകുമോ?

എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ
എന്നിവരോട് വിശദീകരണം തേടിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ