

പതിനാലും കേരള നിയമ സഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 1166

31.10.2019- തെ മറ്റപട്ടിക്ക്

കുറകോട്ട് പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തി

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജോൺ ഫൈസ്റ്റ് അംഗം:

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) 2016-2017 ലെ ബജറ്റിൽ 10 കോടി (എ) കുറകോട്ട് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ലഭിച്ച ആവശ്യം വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ള എപ്പോക്കും ജില്ലയിലെ കുറകോട്ട് വീപിൽ നിന്നും വച്ചതല ഭാഗത്തുള്ള സെൻ്റ് പീറ്റേഴ്സ് റോഡുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന കുറകോട്ട് പാലത്തിന്റെ പ്രവർത്തിയുടെ നിജസ്ഥിതി വിശദമാക്കാമോ;
- (ബി) നടപടിക്രമങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്ക നാതിൽ നേരിട്ടുന്ന കാലതാമസ തത്തിനുള്ളകാരണം വ്യക്ത മാക്കാമോ;

(എ) കുറകോട്ട് പാലത്തിന്റെ ഡിസൈൻ ലഭിച്ച പ്രകാരം, നിർമ്മാണ പ്രവർത്തികൾ & ആരംഭിക്കുന്നതിന് വച്ചതല ഭാഗത്ത് ഏകദേശം 200 മീറ്റർ നീളത്തിലും 20 മീറ്റർ വീതിയിലും സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. വച്ചതല ഭാഗത്ത് പ്രദേശവാസികളുടെ എതിർപ്പ് മും ഒരു ഹോളിന്റെ ഡിസൈനിൽ മാത്രമേ മല്ലെ പരിശോധന സമയത്ത് എടുത്തിട്ടുള്ള TGD പ്രകാരം വച്ചതല ഭാഗത്ത് 3 ലാൻഡ് സ്ഥാനകളാണ് നിർദ്ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലാൻഡ് സ്ഥാൻ കഴിഞ്ഞ Existing road level എന്തുന്നതിന് ഏകദേശം 80.00 മീ. ഓലും Embankment length വരും. ഈ ഉൾപ്പെടെ 5 പോയിന്റീൽ ഫോർ ഡിസൈനിൽ അധികമായി എടുക്കാൻ ഡിസൈൻ വിഭാഗത്തിൽ നിന്നും നിർദ്ദേശിച്ചതെന്നുണ്ട് 5 പോയിന്റീൽ Confirmatory bore hole details എടുക്കുന്നതിനും Traffic volume survey നടത്തുന്നതിനും Cost benefit analysis report തയ്യാറാക്കുന്നതു ഉൾപ്പെടെ 7,60,000/- ആവശ്യം അധികമായി എസ്റ്റിമേറ്റ് കിഫബിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി സാങ്കേതികാനുമതി ലഭിച്ചു. ഈതിന്റെ ടെണ്ടർ വിളിച്ചു. പെത്തമാറുചട്ടം നിലനിന്നതിനാൽ കരാർ ഉടന്നടി ചെയ്തിട്ടില്ല. കരാർ ഉടന്നടി വെയ്ക്കുന്നതുകും വച്ചതല ഭാഗത്ത് മല്ലെ പരിശോധന നടത്തി വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക് (ഡിസൈൻ) സമർപ്പിച്ച് ഡിസൈൻ ലഭിക്കേണ്ടതുണ്ട്.

(സി) അപ്രോച്ച്	രോധിനായി (സി)	വട്ടതല ഭാഗത്ത് എക്കദേശം 50 സെന്റ് കറക്കോട്
എറ്റവുള്ളക്കേണ്ട	സ്ഥലം	ഭാഗത്ത് എക്കദേശം 120 സെന്റ് സ്ഥലവും
എത്രയെന്നും	ഇതിനായി	എറ്റവുള്ളക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിൽ വട്ടതല ഭാഗത്ത്
സീകർച്ചിട്ടിള്ള	നടപടികൾ	ജനങ്ങൾ തിങ്ങി പാർക്കുന്നതും നിലവിലുള്ള
എന്തെന്നും വിശദമാക്കാമോ?		രോധിന് എക്കദേശം 5.50 മീറ്റർ മാത്രം വീതിയുള്ളതുമാണ്. വളരെയധികം വീടുകളെ
		ബാധിക്കുമെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പരിസര വാസികളുടെ എതിർപ്പ് മുലം സ്ഥലം എറ്റവുള്ളക്കുന്നതിനുള്ള പ്രാരംഭ നടപടികൾ തുടങ്ങുവാൻ സാധിച്ചിട്ടീല്ല.



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ