"ഭരണഭാഷ- മാതൃഭാഷ"

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഇരുപത്തിരണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത | 12/01/2021 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ചോദ്യം നമ്പർ 41

സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിലെ തീപിടുത്തം

ചോദ്യം ശ്രീ. സി. മമ്മൂട്ടി	മറുപടി പിണറായി വിജയൻ (മുഖ്യമന്ത്രി)
(എ) സെക്രട്ടേറിയറ്റ് പ്രോട്ടോക്കോൾ വിഭാഗത്തിൽ തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതിനെ സംബന്ധിച്ച് ഏതെല്ലാം ഏജൻസികളാണ് അന്വേഷണം നടത്തിയത്;	(എ) 1) പോലീസ് വകുപ്പ് 2) ഫയർ ആന്റ് റസ്ക്യൂ സർവീസസ് 3) ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മീഷണർ ഡോ. എ. കൗശിഗൻ ഐ. എ. എസ്. -ന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മിറ്റി

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

(ബി)	(ബി) ഇവരുടെ നിഗമനങ്ങൾ എപ്രകാരമായിരുന്നു; വിശദാംശം നൽകുമോ?	(ബി) ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ നോർത്ത് സാൻവിച്ച് ബ്ലോക്കിലെ രണ്ടാം നിലയിൽ 25/08/2020 തീയതിയിലുണ്ടായ തീപിടുത്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പോലീസ് കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു. അന്വേഷണം പൂർത്തിയായാൽ മാത്രമേ അന്തിമ നിഗമനത്തിൽ എത്താൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. വാൾമൗണ്ടഡ് ഫാനിലുണ്ടായ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഓവർ ഹീറ്റിംഗോ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ടോ മൂലമാകാം തീപിടുത്തം ഉണ്ടായതെന്നാണ് ഫയർ ആന്റ് റസ്ക്യൂ സർവ്വീസസ് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലെ നിഗമനം. ഫാൻ അധികമായി ചൂടാവുകയും ഫാൻ മോട്ടോറിന്റെ ഭാഗം ഉരുകി ഇലക്ട്രിക്കൽ കോൺഡ്യൂട്ടിലും ഷെൽഫിന് മുകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരുന്ന ഫയലിനു മുകളിലും വീഴുകയും തുടർന്ന് അഗ്നിബാധ ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തതായി അനുമാനിക്കുന്നു. മൾട്ടി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റൽ കമ്മിറ്റിയുടെ നിഗമനത്തിന്റെ പ്രസക്ത ഭാഗം ചുവടെ ചേർക്കുന്നു. 'The limited circumstantial evidence available before the Committee points to a probable stalled rotor condition in a wall mount fan supplied with electricity in the GAD (Political) Section located in the 2nd floor of North Sandwich Block of the Secretariat. which might have lead to the overheating of the fan motor and eventual melting of the plastic body leading to burning and fire. It is one of the possibilities. The Committee does not rule out other probable causes of fire. Interalia. whether the fan got burnt under the influence of an extraneous (electrical / non- electrical) source of energy, also needs to be comprehensively probed as part of the police investigation to ensure complete thoroughness. The exact cause of the fire can be determined only through a thorough. scientific and detailed forensic examination and comprehensive police investigation.'