പതിനാലാം കേരള നിയമ സഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 4707 14.11.2019- ൽ മറുപടിക്ക്

ആർ.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡ് പണിത പാലങ്ങൾ

ചോദ്യം	ഉത്തരം
ശ്രീ.ടി.ജെ. വിനോദ് :	ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ മന്ത്രി)
(എ) പാലാരിവട്ടം മേൽപ്പാലം പണിത ആർ.ഡി.എസ് പ്രോജക്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി സംസ്ഥാനത്ത് വേറെ ഏതെങ്കിലും പാലങ്ങൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(എ) പാലാരിവട്ടം പാലം പണിത ആർ.ഡി.എസ്. പ്രോജക്ട്സ് എന്ന കമ്പനി കെ.എസ്.റ്റി.പി. രണ്ടാംഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന കാസർകോട് - കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ചിത്താരി പാലം, ചെളിയൻകോട് വയഡക്ട് എന്നീ പാലങ്ങളും, പിലാത്തറ — പാപ്പിനിശ്ശേരി റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി രാമപുരം പാലം, തവം റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം, പാപ്പിനിശ്ശേരി റെയിൽവേ മേൽപ്പാലം എന്നീ പാലങ്ങളും നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയുടെ കീഴിൽ ആർ.ഡി.എസ്, പ്രൊജക്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി നിലവിൽ ഒരു പാലവും നിർമ്മിക്കുന്നില്ല. താഴെ പറയുന്ന പ്രവൃത്തികൾ ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയ്ക്ക് വേണ്ടി ആർ.ഡി.എസ് മുൻപ് പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1. ഡിവൈൻ നഗർ (റെയിൽവേ സ്പാനും അഡ്ജസെന്റ് സ്പാനുകളും ഒഴികെ) 2. കൊയിലാണ്ടി ആർ.ഒ.ബി. (റെയിൽവേ സ്പാൻ ഒഴികെ) 3. സുൽത്താൻപെട്ട് ആർ.ഒ.ബിയുടെ തേർഡ് ആം.

(ബി)	പ്രസ്തുത പാലങ്ങളിൽ ഏതിലെങ്കിലും തകരാർ സംഭവിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഏതൊക്കെ പാലങ്ങളിലാണ് പ്രസ്തുത തകരാർ കണ്ടെത്തിയതെന്നും എന്നാണ് അവയുടെ നിർമ്മാണം പൂർത്തീകരിച്ചതെന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി)	ആർ.ബി.ഡി.സി.കെയുടെ കീഴിൽ ആർ.ഡി.എസ്, പ്രൊജക്ട് ലിമിറ്റഡ് എന്ന കമ്പനി നിർമ്മിച്ച മേൽ പറഞ്ഞ പാലങ്ങളിൽ തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല. 01-04-2018-ന് പണി പൂർത്തികരിച്ച കാസർകോട് - കാഞ്ഞങ്ങാട് റോഡ് പുനരുദ്ധാരണ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നിർമ്മിച്ച രണ്ട് പാലങ്ങൾക്കും കേടുപാടുകൾ ഒന്നും നാളിതുവരെ റിപ്പോർട്ട ചെയ്തിട്ടില്ല. 31-08-2018-ന് പണി പൂർത്തീകരിച്ച തവം ROB യുടെ പിലാത്തറ സൈഡിലായിട്ടുള്ള അപ്രോച്ച് സ്ലാബിന്റെ കാന്റിലിവർ ഭാഗത്ത് അടിയിലായി നേരിയ വിള്ളൽ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ നിർവഹിച്ച M/s ശ്രീഗിരി കൺസൾട്ടന്റ് എന്ന സ്ഥാപനത്തിലെ വിദ്ഗ്ധരെക്കൊണ്ട് പാലം പരിശോധിക്കുകയും ആയതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള പരിഹാരനടപടികൾ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ എ 1 വശത്തെ അപ്രോച്ച് ഭാഗത്തെ സെറ്റിൽമെന്റ് മൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഉയരവ്യത്യാസം BC ഇട്ടു പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 31-03-2018-ന് പണി പൂർത്തീകരിച്ച പാപ്പിനിശ്ശേരി ROB ക്ക് ഘടനാപരമായ വൈകല്യങ്ങളൊന്നുമില്ല. എക്സ്പാൻഷൻ ജോയിന്റിൽ നൽകിയിട്ടുള്ള കോൺക്രീറ്റ് സീലിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ ഉണ്ടാവുകയും അവ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ