പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.1316 12.03.2015-ൽ മറുപടിക്ക്

<u>തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അത്തിപ്പൊറ്റപ്പാലം പുനർനിർമ്മാണ നടപടികൾ</u>

ചോദ്യം ശ്രീ.എ.കെ.ബാലൻ		ഉത്തരം ശ്രീ. വി.കെ.ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ)	തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അത്തിപ്പൊറ്റപ്പാലം പുനർ നിർമ്മാണ നടപടികൾ ഇപ്പോൾ ഏത് ഘട്ടത്തിലാണെന്നു വിശദീകരിക്കാമോ;	(എ) & (ബി) തരൂർ മണ്ഡലത്തിലെ അത്തിപ്പൊറ്റ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് സ.ഉ (സാധാ) നം. 1185 /2009/പൊമവ തീയതി 14.08.2009 പ്രകാരം 335 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി 1.25 ലക്ഷം രൂപയുടെ ഭാഗിക സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിരുന്നു. റിവൈസ്ഡ് SOR 2010 പ്രകാരം 5 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് 2011 ൽ തയ്യാറാക്കിയെങ്കിലും ഭരണാനുമതി നൽകുകയുണ്ടായില്ല. ടി പാലം പുനർ നിർമ്മാണത്തിനു 800 ലക്ഷം രൂപയുടെ പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതിയ്ക്കുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ബി)	എന്നാണ് പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചത്, എത്ര രൂപയുടേതായിരുന്നു അനുമതി, ഇതിനു ശേഷം എത്ര പ്രാവശ്യം എസ്റ്റിമേറ്റ് തുക പുതുക്കി, ഏറ്റവും പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് എത്ര തുകയാണ് എന്നിവ സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങൾ അറിയിക്കാമോ;	
(സി)	പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സ്ഥലം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇത് എങ്ങനെയാണ് ലഭ്യമായത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി) പാലം നിർമ്മാണത്തിന് ആവശ്യമായ സർക്കാർ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ഡി) പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് ഭരണാനുമതിക്കായി എന്നാണ് സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചത്; ഇതിന് അനുമതി നൽകിയോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഡി) & (ഇ) & (എഫ്) പുതിയ എസ്റ്റിമേറ്റ് 06.03.2015 ൽ ആണ് സർക്കാരിൽ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളത്. പുതുക്കിയ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിനായി ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.
(ഇ) വർഷം തോറും എസ്റ്റിമേറ്റ് പുതുക്കുകയും എന്നാൽ പ്രസ്തുത എസ്റ്റിമേറ്റിന് ഭരണാനുമതി നൽകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ?	
(എഫ്) അപകടാവസ്ഥയിലായ പാലം പുനർനിർമ്മിക്കാൻ അടിയന്തിരമായി സ്വീകരിക്കാൻ പോകുന്ന നടപടികൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുമോ?	

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ