പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.419 1/12/2015-ൽ മറുപടിക്ക്

വൈദ്യുത ലൈനുകളിൽ തട്ടിയുള്ള മരണം

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.തോമസ് ചാണ്ടി	ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) ആറുകളുടെയും തോടുകളുടെയും കുറുകെ താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന വൈദ്യുത ലൈനു കളിൽ തട്ടി ഹൗസ് ബോട്ടു കളിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ ഉൾപ്പെടെ ഷോക്കേറ്റ് മരണമടയുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) ഹൗസ് ബോട്ടിൽ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വിനോദ സഞ്ചാരികൾ വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് മരണ മടഞ്ഞ സംഭവം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ അത് ലൈൻ താഴ്ന്ന് കിടന്നിരുന്നത് മൂലമായിരുന്നില്ല.
(ബി) പ്രസ്തുത ലൈനുകൾ A പോളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉയർത്തുന്നതിന് സമർപ്പി ച്ചിരിക്കുന്ന അപേക്ഷയിന്മേൽ ഇതു വരെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള നടപടികൾ എന്തെല്ലാ മാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ?	(ബി) രാജാപുരം കായൽ തെക്കേ ആറായിരം ക്രോസിംഗ്, കൊച്ചാർ ക്രോസ്സിംഗ്, മംഗലം കായൽ ക്രോസ്സിംഗ്, മതികായാൽ ക്രോസ്സിംഗ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ലൈനുകളിൽ 'A'പോളുകൾ സ്ഥാപിച്ച് ഉയർത്തിയിട്ടുണ്ട്. താഴ്ന്ന് കിടക്കുന്ന ലൈനുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ നിയമാനു സൃതമായ അകലം പാലിക്കുന്നതിനു വേണ്ട നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാൻ ജീവനക്കാർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ