പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ 4784 — 21.10.2011 ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

മൂലമറ്റം പവർഹൗസിലെ പൊട്ടിത്തെറി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. ഹൈബി ഈഡൻ	ശ്രീ. ആര്യാടൻ മുഹമ്മദ് (ഊർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) മൂലമറ്റം പവ്വർ ഹൗസിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയെപ്പറ്റി കെ.എസ്.ഇ.ബി. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ (ജനറേഷൻ), ചീഫ് ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇൻസ്പെക്ടർ, ഫാക്ടറീസ് ആൻഡ് ബോയ്ലേഴ്സ് വകുപ്പ്, സ്പെഷ്യൽ ബ്രാഞ്ച്, ഇന്റലിജൻസ് എന്നീ അന്വേഷണ വിഭാഗങ്ങൾ അന്വേഷണം നടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവയുടെ അന്തിമ റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;	(എ) മുതൽ (സി) വരെ: മൂലമറ്റം പവർ ഹൗസിലുണ്ടായ പൊട്ടിത്തെറിയെപ്പറ്റി അന്വേഷിച്ചതിൽ കെ.എസ്.ഇ.ബി നിയമിച്ച ഉന്നതതല കമ്മിറ്റിയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് മാത്രമേ ലഭിച്ചിട്ടുള്ളൂ. മറ്റു റിപ്പോർട്ടുകൾ ലഭിച്ചിട്ടില്ല. ബാഹ്യശക്തികൾ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചതായി ശ്രദ്ധയിൽപെട്ടിട്ടില്ല. പ്രസ്തുത റിപ്പോർട്ട് പരിശോധിച്ച് ഉചിതമായ തീരുമാനം കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.
(ബി) പൊട്ടിത്തെറിയുടെ കാരണം സംബന്ധിച്ച് ഓരോ വിഭാഗവും പരസ്പര വിരുദ്ധമായ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ ;	
(സി) ഏതെങ്കിലും ബാഹ്യശക്തികൾ ഈ അന്വേഷണത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്ന കാര്യം അന്വേഷണവിധേയമാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?	

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ