പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ

(ഒൻപതാം സമ്മേളനം)

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ :3396 24/06/13-ൽ മറുപടിക്ക്

പോള നിർമ്മാർജ്ജനം

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ. തോമസ് ചാണ്ടി :	ശ്രീ.കെ.ബാബു (മത്സ്യബന്ധനവും തുറമുഖവും എക്സൈസും വകുപ്പ് മന്ത്രി) :
(എ) കുട്ടനാട് പാക്കേജിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി വീഡ് ഹാർവെസ്റ്റർ മെഷീൻ ഉപയോഗിച്ച് ചെറിയ തോടുകളിലെയും മറ്റുമുള്ള പോള നിർമ്മാർജ്ജനത്തിന് ഫിർമയ്ക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുള്ള വസ്തുത ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടു ണ്ടോ;	(എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല
(ബി) ചെറിയതോ ടുകളിലെയും ജലാശയങ്ങളിലേയും പോള ജെ.സി.ബി ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മാർജ്ജനം ചെയ്യുന്നതിനും, വലിയ ജലാശയങ്ങളിൽ വീഡ് ഹാർവെസ്റ്റർ മെഷീൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിലും ടെൻഡർ വ്യവസ്ഥകളിലും മാറ്റം വരുത്തി അനുമതി നേടി റീ ടെൻഡർ ചെയ്യുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ബി) ഓരോ ജലാശയത്തിനും അനുയോജ്യമായ യന്ത്രങ്ങളുപയോഗിച്ച് പോള വാരുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നതിനാൽ റീ ടെൻഡർ ചെയ്യേണ്ട സാഹചര്യം നിലവിലില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ