പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
ഒന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 727 **11.07.2016-ൽ മറുപടിക്ക്**

മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ പാലത്തിങ്ങൽ - ചുഴലി നടപ്പാലം അറ്റകുറ്റപ്പണി

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.അബ്ദുൽ ഹമീദ് പി.	ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി
(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽപ്പെട്ട പാലത്തിങ്ങൽ - ചുഴലി നടപ്പാലം ശോച്യാവസ്ഥയിലാണെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ വീതികൂട്ടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;	(എ) മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ വള്ളിക്കുന്ന് നിയോജകമണ്ഡലത്തിലെ പാലത്തിങ്ങൽ - ചുഴലി നടപ്പാലത്തിന് പ്രഥമ ദൃഷ്ട്യാ ബലക്ഷയമൊന്നും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. പാലത്തിന്റെ ഒരു വശത്ത് പള്ളിയും മറുവശത്ത് ഖബർസ്ഥാനവുമാണ്. പാലം വീതി കൂട്ടുന്നതിന് നിലവിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ല.
(ബി) ഇത് സംബന്ധിച്ച് എന്തെങ്കിലും നിവേദനങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ അതിന്മേൽ സ്വീകരിച്ച നടപടിയെന്തെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ബി) പ്രസ്തുത പാലം വീതി കൂട്ടുന്നതിന് നിവേദനം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥലം ലഭ്യമാകാത്തതിനാൽ തുടർനടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് സാധിച്ചിട്ടില്ല.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ