പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിമൂന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം.2896 — 07.12.2018 -ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

നെയ്യാറിന്റെ ബണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ നടപടി

ചോദ്യം
ശ്രീ. കെ.ആൻസലൻ

മറുപടി
കെ. കൃഷ്ണൻകുട്ടി
ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി

എ)	നെയ്യാറ്റിൻകരയിലെ അമരവിള പുല്ലാമലയിലുള്ള നെയ്യാറിന്റെ ബണ്ട് തകർന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; ബണ്ട് പുനർനിർമ്മിക്കുവാൻ ഇറിഗേഷൻ എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ സ്വീകരിച്ച നടപടി ഏതു അവസ്ഥയിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;	എ) & ബി) & സി)	ഉണ്ട്. ഏകദേശം 60 മീറ്ററോളം ബണ്ട് ഇടിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ആയത് പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിലേയ്ക്കായി വിശദമായ പഠനം നടത്തി അനുയോജ്യമായ രൂപരേഖ ഉൾപ്പെടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് സമർപ്പിക്കുവാൻ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയർക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നാശനഷ്ടങ്ങൾ സംബന്ധിച്ച വിഷയം ജലസേചനവകുപ്പിന്റെ പരിധിയിൽ വരുന്നതല്ല.
ബി)	ബണ്ട് പുനർനിർമ്മാണത്തിനുള്ള അടങ്കൽ തുക വ്യക്തമാക്കാമോ; അടങ്കൽ തുക അനുസരിച്ച് ഭരണാനുമതി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ; ഇല്ലെങ്കിൽ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;		
സി)	പ്രസ്തുത ബണ്ട് തകർന്നതുമൂലമുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ വ്യക്തമാക്കാമോ?		

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ