പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ. 435 — 27.09.2016-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

തൃപ്പൂണ്ണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ വോൾ ട്ടേജ് ക്ഷാമം

ചോദ്യം		ഉത്തരം
ശ്രീ.എം. സ്വരാജ്:		ശ്രീ. കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ (വൈദ്യുതിയും ദേവസ്വവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) തൃപ്പൂണ്ണിത്തുറ മണ്ഡലത്തിലെ പള്ളുരുത്തി ഇലക്ട്രിക്കൽ സെക്ഷനു കീഴിലുള്ള ശ്രീകൃഷ്ണ ടെംബിൽ റോഡ്, ഭഗത് സിംഗ് റോഡ്, ഇന്ദിരാ ഗാന്ധി റോഡ് തുടങ്ങി വിവിധ സ്ഥലങ്ങളിൽ വോൾ ട്ടേജ് ക്ഷാമം രൂക്ഷമാണ് എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) & (ബി)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്നാൽ വോൾട്ടേജ് നില മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനു വേണ്ടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി റോഡ്, ശ്രീകൃഷ്ണ ടെമ്പിൾ റോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ ട്രാൻസ്ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ സ്ഥലം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഭഗത് സിംഗ് റോഡിലും ട്രാൻസ്ഫോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്ന കാര്യം പരിഗണിക്കുന്നതാണ്
(ബി) വോൾ ട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കുന്നതിലേക്കായി ടി സ്ഥലങ്ങളിൽ ട്രാൻസ് ഫോർമറുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?		

Hemalatha

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ