പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒമ്പതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 934 25.01.2018 -ലെ മറുപടി

ആലപ്പാട് ചെറിയഴീക്കൽ, വെള്ളനാതുരുത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ കടൽഭിത്തിയുടെ ശോച്യാവസ്ഥ

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.ആർ രാമചന്ദ്രൻ	മാത്യു.ടി തോമസ് (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
(എ) ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിനോടനുബന്ധിച്ചുള്ള കടൽ ക്ഷോഭത്തിൽ, ആലപ്പാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറിയഴീക്കൽ, വെള്ളനാതുരുത്ത് ഭാഗങ്ങളിലെ കടൽഭിത്തി തകർന്ന് അപകടകരമായ നിലയിലാണെന്ന വിവരം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) ഉണ്ട്
(ബി) തകർന്ന കടൽഭിത്തി പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിനുവേണ്ടി എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ടോ; വിശദീകരിക്കുമോ;	(ബി) ഉണ്ട്. വെള്ളനാതുരുത്ത് ഐ ആർ ഇ മൈനിംഗ് ഏരിയാ പ്രദേശത്ത് ഐ ആർ ഇയുടെ ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ച് ഒരു പുലിമുട്ട് ശൃംഖലയും അനുബന്ധ കടൽഭിത്തിയുടെ അറ്റകുറ്റ പണികളും നിലവിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ പ്രവൃത്തിയിൽ വെള്ളനാതുരുത്ത്ഭാഗത്തെ തകർന്ന കടൽഭിത്തിയുടെ പുനരുദ്ധാരണവുമുൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. (ആകെ അടങ്കൽ തുക 920 ലക്ഷം).
(സി) ചെറിയഴീക്കൽ, ശ്രായിക്കാട് എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ പുലിമുട്ട് നിർമ്മിക്കുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികളുടെ പുരോഗതി സംബന്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കുമോ?	(സി) ചെറിയഴീക്കൽ, ശ്രായിക്കാട് ഭാഗങ്ങളിൽ തീരസംരക്ഷണത്തിനായി ഐ.ഐ.ടി സിഡബ്ല്യുപിആർഎസ് (IIT/CWPRS) മുഖേന പഠനം നടത്തുന്നതിനാവശ്യമായ ശുപാർശ സർക്കാർ പരിഗണനയിലാണ്. ഫണ്ടിന്റെ ലഭ്യതയനുസരിച്ച് പഠനം പൂർത്തിയാക്കി അവരിൽനിന്നും ലഭിക്കുന്ന മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തികൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത് നടപ്പിലാക്കാവുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ