പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

ഒൻപതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ : 1201   30.01.2018 - ൽ മറുപടിക്ക്

താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ

ചോദ്യം	മറുപടി
ഡോ. എം. കെ. മുനീർ : ശ്രീ. എൻ .എ. നെല്ലിക്കുന്ന് : ശ്രീ. എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ : ശ്രീ. പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല :	ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ (പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) ദേശീയപാത 766 - ന്റെ ഭാഗമായ താമരശ്ശേരി ചുരം റോഡിന്റെ ശോച്യാവസ്ഥ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ;	(എ) ഉണ്ട്.
(ബി) പ്രസ്തുത റോഡ് തകർന്നതുമൂലം ഉണ്ടാകുന്ന ഗതാഗതക്കുരുക്കിന് പരിഹാരം കാണാൻ അടിയന്തര നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ ?	ചുരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ വന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അറ്റകുറ്റപ്രവൃത്തികൾ നടത്തി വരുന്നു. ചുരത്തിലെ മുടിപ്പിൻ വളവുകൾക്ക് പര്യാപ്തമായ വീതിയില്ല. വീതി കൂട്ടാനുള്ള വനഭൂമി വനം വകുപ്പിൽ നിന്നും വിട്ടു കിട്ടുന്ന പ്രക്രിയ അന്തിമഘട്ടത്തിലാണ്. ചുരത്തിൽ സ്ഥിരമായ ഗതാഗത നിയന്ത്രണം ആവശ്യമാണ്. ഇപ്പോൾ മൾട്ടി ആക്സിൽ, ഭാരം കൂടിയ വാഹനം എന്നിവ

നിയന്ത്രിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2, 4, 9 വളവുകളിൽ ആവശ്യമുള്ള വീതിയുണ്ട്. മറ്റു സ്ഥലങ്ങളിൽ ആവശ്യമായ വനഭൂമി ലഭ്യമാവുമ്പോൾ 3, 5 എന്നീ വളവുകളിൽ നിലവിലുള്ള പ്രവൃത്തിയായും 1, 6, 7, 8 വളവുകളിൽ കേന്ദ്ര ഫണ്ട് ലഭ്യമാവുന്ന മുറയ്ക്ക് വീതി കൂട്ടി ഗതാഗത സജ്ജമാക്കുവാൻ കഴിയും.

ഇക്കാര്യം 18.01.2018 - ൽ ബഹു. പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷനും വകുപ്പ് മന്ത്രിയും ബഹു. കേന്ദ്ര ഉപരിതല ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി. ശ്രീ. നിതിൻ ഗഡ്കരിയുടേയും കേന്ദ്ര വനം സെക്രട്ടറിയുടേയും ശ്രദ്ധയിൽപെടുത്തിയിരുന്നു. ബഹു. തിരുവമ്പാടി എം. എൽ. എ നിർദ്ദേശിച്ച ബദൽ പാത എന്ന ആശയവും പരിഗണിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ