15 -ാം കേരള നിയമസഭ

11 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1295 — 19-06-2024 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ രമേശ് ചെന്നിത്തല		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് ബിൽഡിംഗ് വിഭാഗം മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രവൃത്തികളുടേയും വിശദാംശവും അതിന്റെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതിയും അറിയിക്കാമോ;	(എ)	**ഹരിപ്പാട് മണ്ഡലത്തിൽ പൊതുമരാമത്ത് കെട്ടിട വിഭാഗം മുഖേന നിർവ്വഹിക്കുന്ന പ്രവൃത്തികളുടെ വിശദാംശവും അതിന്റെ നിർവ്വഹണ പുരോഗതിയും ചുവടെ ചേർക്കുന്നു.** **1. നങ്ങ്യാർകുളങ്ങര യുപിസ്കൂൾ-പുതിയകെട്ടിടനിർമ്മാണം** **04-11-2020-ലെ G.O.(Rt) No.2978/2020/GEDN നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 300,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, 29-11-2022-ലെ PWD/BLDG/EST_TS/ 6647/2022_ 23_2_1 പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിട വിഭാഗം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരനുമായി 23/01/2023-ൽ ഉടമ്പടി വെയ്ക്കുകയും, പദ്ധതി നിർവ്വഹണത്തിനായി 02-02-2023-ൽ സ്ഥലം കരാറുകാരന് കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 2024 -ഡിസംബറിൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്ന തരത്തിൽ പ്രവൃത്തി പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു.** **2. എരിക്കാവ് യു.പി സ്കൂൾ- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം** **05-03-2020 ലെ G.0.(Rt)No.1151/2020/ GEDN നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 100,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 29-10-2023 - ലെ PWD/ BLDG/EST_TS/ 6622/2022_5_1_1 പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിട വിഭാഗം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 16-01-2024 -ൽ കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടി വച്ചുവെങ്കിലും, പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.** **3. ആയാപറമ്പ് എച്ച്. എച്ച്. എസ്.- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.**

31-01-2023-ലെ GO(Rt)No: 882/2023/GEDN DTD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 390,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 04-01-2024 -ലെ PWD/BLDG/EST_TS/107550/2021_ 23_2_1 പ്രകാരം കെട്ടിടവിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സാങ്കേതികാനുമതി
നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. 29-02-2024 -ൽ കരാറുകാരനുമായി ഉടമ്പടി വച്ചുവെങ്കിലും, പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. ഇക്കാര്യം സംബന്ധിച്ച് സ്കൂൾ അധികാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

4. <u>ഗവ. ഗേൾസ് ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂൾ, ഹരിപ്പാട്- പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം.</u>

24/01/2023 -ലെ Go(Rt)No585/2023/GEDN നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 100,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും 07-09-2023-ലെ PWD/BLDG/EST-TS/ 23960/2022-5-1-1 പ്രകാരം എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ കെട്ടിട വിഭാഗം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. കരാറുകാരനുമായി 27/10/2023-ൽ ഉടമ്പടി വെച്ചുവെങ്കിലും പഴയ കെട്ടിടം പൊളിച്ചു നീക്കാത്തതിനാൽ പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല.

5. <u>തൃക്കുന്നപ്പുഴ ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം</u>

17/02/2023-ലെ G.O(Rt) No.1355/2023/ GEDN. നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 200,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകുകയും, സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ 14-02-2024-ലെ ORDER No:BL/2021/230 പ്രകാരം സാങ്കേതികാനുമതി നൽകുകയും ചെയ്തു. ഇതിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സൂപ്രണ്ടിംഗ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിൽ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

6. <u>പൊത്തപ്പള്ളി ഗവ: എൽ.പി.സ്കൂൾ - പുതിയ കെട്ടിട നിർമ്മാണം</u>

04/03/2020 -ലെ G.O.(Rt) No. 1126/2020/GEDN പ്രകാരം 100,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സാങ്കേതികാനുമതി ക്കായിട്ടുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. .

7. <u>പി.ഡബ്ല്യൂ.ഡി. റസ്റ്റ്ഹൗസ്, ഹരിപ്പാട് - ചുറ്റുമതിൽ & ഓഫീസ് സമുച്ചയം</u>

			16/03/2024 -ലെ G.O.(Rt) No.384/2024/PWD നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 100,00,000/- രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. **സാങ്കേതികാനുമതിക്കായുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.** **8. <u>ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റ് താലൂക്ക് ഹെഡ്ക്വാർട്ടേഴ്സ് ആശുപത്രി, ഹരിപ്പാട് മുകളിലത്തെ നിലകളുടെ നിർമ്മാണം</u>** **MC.2/18231/2022/DHS_Dtd:10/11/2022 & DHS/9284/2023- MSP3 TD 24-02-2024നമ്പർ ഉത്തരവ് പ്രകാരം 155.65382 & 0.60 രൂപയുടെ ഭരണാനുമതി** **നൽകുകയും ചെയ്തു. സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്ക് ടെൻഡർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.**
(ബി)	ഹരിപ്പാട് താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ പുതിയ ഡയാലിസിസ് ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ പുരോഗതി അറിയിക്കാമോ;	(ബി)	ഫയറിന്റെ NOC ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റെയർ ഉൾപ്പെടെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതിനാൽ അതിന്റെ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടറിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത ആശുപത്രിയുടെ നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾഭാഗത്ത് പുതിയ ബ്ലോക്കിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിഭാവനം ചെയ്തിരിക്കെ ഇതിനായി പ്രത്യേക സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ടി വന്നതിന്റെ സാഹചര്യവും കാരണവും വ്യക്തമാക്കാമോ;	(സി)	നിലവിലുള്ള കെട്ടിടത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്ത് പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ നടത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഫയറിന്റെ NOC ലഭ്യമാക്കുന്നതിന് സ്റ്റെയർ ഉൾപ്പെടെ അഡീഷണൽ ബ്ലോക്ക് കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ പ്രവൃത്തി ടെണ്ടറിംഗ് സ്റ്റേജിലാണ്.
(ഡി)	ഹരിപ്പാട് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(ഡി)	ഹരിപ്പാട് ഡയാലിസിസ് യൂണിറ്റിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അടിയന്തരമായി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു. ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ സോയിൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ വർക്കിന്റെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ