15 -ാം കേരള നിയമസഭ

3 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 984 | **06-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിന് പുതിയ മോട്ടോർ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.പി.കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്റർ		**Shri Roshy Augustine** **(ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറയിലെ പാടശേഖരങ്ങളിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി സ്ഥാപിച്ച 40 HP മോട്ടോർ കാലപ്പഴക്കത്താൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ)	ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	കൃത്യസമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടക്കാത്തത് നെൽകൃഷിയെ ഗുരുതരമായി ബാധിക്കുന്നത് തടയാൻ സ്വീകരിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്തെല്ലാം ; വ്യക്തമാക്കാമോ;	(ബി)	ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 60 എച്ച്.പി മോട്ടോറും പമ്പും പ്രവർത്തനക്ഷമ മല്ലാതായതിനാൽ, അവ മാറ്റി പുതിയ 60 എച്ച്.പി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.
(സി)	പ്രസ്തുത പാടശേഖരങ്ങളിൽ അടിയന്തരമായി പുതിയ മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാമോ?	(സി)	ചെരണ്ടത്തൂർ ചിറ പാടശേഖരത്തിലെ ജലനിരപ്പ് ക്രമപ്പെടുത്തുന്നതിനായി ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ പമ്പിംഗ് നടത്തുന്നതിനുള്ള 60 എച്ച്.പി മോട്ടോറും പമ്പും പ്രവർത്തനക്ഷമ മല്ലാതായതിനാൽ, അവ മാറ്റി പുതിയ 60 എച്ച്.പി മോട്ടോർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പുരോഗമിച്ചു വരികയാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ