15 -ാം കേരള നിയമസഭ

8 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 6651 **21-03-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കുളിമാട് പാലത്തിന്റെ ബലക്ഷയം പരിശോധിക്കാൻ നടപടി

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. ഷാഫി പറമ്പിൽ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	കുളിമാട് പാലത്തിന്റെ സ്ലാബുകൾ തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഏതെല്ലാം അന്വേഷണങ്ങളാണ് നടന്നത് എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	കുളിമാട് പാലത്തിന്റെ ബീമുകൾ തകർന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വിജിലൻസ് അന്വേഷണം നടത്തിയിരുന്നു.
(ബി)	ഇവയുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടോ ; എങ്കിൽ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കുമോ;	(ബി)	ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വിജിലൻസ് ഡെപ്യൂട്ടി ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ടിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി സർക്കാർ അംഗീകരിച്ച റിപ്പോർട്ടിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു.
(സി)	ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു എന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;	(സി)	റിപ്പോർട്ടിലെ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നടപ്പിലാക്കുന്നതിന് പദ്ധതി നിർവ്വഹണ ഏജൻസിക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പദ്ധതി ചുമതലയുണ്ടായിരുന്ന അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ എന്നിവരെ സ്ഥലം മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്.
(ഡി)	പാലത്തിന് മറ്റ് ബലക്ഷയമുണ്ടോ എന്നും സംസ്ഥാനത്തിന്റെ പുറത്ത് നിന്നുള്ള സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധരെ കൊണ്ട് പരിശോധന നടത്തുമോ എന്നും വ്യക്തമാക്കുമോ?	(ഡി)	പൊതുമരാമത്ത് ക്വാളിറ്റി കൺട്രോൾ വിഭാഗം നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും തൃപ്തികരമാണ്. കൂടാതെ അപകടത്തിന് ശേഷം NIT നടത്തിയ ഗുണനിലവാര പരിശോധന ഫലങ്ങളും തൃപ്തികരമാണ്. ഇതുവരെയുള്ള നിർമ്മിതികൾക്ക് ഗുണമേന്മ സംബന്ധിച്ച പ്രശ്നങ്ങളോ ആശങ്കയോ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഈ പരിശോധനാഫലങ്ങളിൽ നിന്നും മനസിലാകുന്നത്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ