15 -ാം കേരള നിയമസഭ

16 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1313 **03-02-2026 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കറുകമാട് പാലം പുനർനിർമ്മാണം

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. എൻ. കെ. അക്ബർ		**ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ്** **(പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)**	
(എ)	ഗുരുവായൂർ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള കറുകമാട് പാലം പുനർനിർമ്മിക്കുന്നതിന് പൊതുമരാമത്തു വകുപ്പ് പാലം വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ച 13.6 കോടി രൂപയുടെ പ്രൊപ്പോസലിൽ ഭരണാനുമതി നൽകുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ;	(എ)	കറുകമാട് പാലത്തിന്റെ പുനർ നിർമ്മാണത്തിനായി ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ ആദ്യം സമർപ്പിച്ചിരുന്ന 13.6 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ബജറ്റിന്റെ അഭാവത്തിൽ ഡെഫർ ചെയ്തിരുന്നു.തുടർന്ന് പാലം വളരെ അപകടാവസ്ഥയിൽ ആയതിനാൽ 19/03/25 തീയതിയിൽ Bridge Inspection ടീം പരിശോധന നടത്തിയതിൽ പാലത്തിന്റെ Pier -ഉം Slab ന്റെ അടിഭാഗത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും Concrete അടർന്ന് കമ്പി പുറത്തുവന്ന് തുരുമ്പുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലുമാണെന്ന് കണ്ടെത്തി. പാലത്തിന്റെ അപകടാവസ്ഥ കണക്കിലെടുത്തു നിലവിലെ പുതുക്കിയ DSOR റേറ്റ് (2021) അനുസരിച്ച് 15.02 കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ 04-10-2025 തീയതിയിൽ സർക്കാരിലേയ്ക്ക് സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. പാലത്തിന്റെ സ്ഥലമേറ്റെടുപ്പ് നടപടി, നിലവിലെ പാലവുമായി താരതമ്യം ചെയ്ത് പുതിയ പാലത്തിന്റെ നീളം, ഉയരം എന്നിവ പുനർ പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തി എസ്റ്റിമേറ്റ് പുനർസമർപ്പിക്കുന്നതിന് 13.01.2026 തീയതിയിലെ D1/586/2025-ലെ കത്ത് പ്രകാരം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ പാലങ്ങൾ വിഭാഗത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പാലത്തിന്റെ അണ്ടർ വാട്ടർ ഇൻസ്പെക്ഷൻ നടത്തിയതിൽ പാലം വളരെ അപകടാവസ്ഥയിലാണെന്നും പാലത്തിന്റെ പല സ്ഥലത്തും കമ്പികൾ തുരുമ്പുപിടിച്ച അവസ്ഥയിലാണെന്നുമുള്ളത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ; വ്യക്തമാക്കാമോ?	(ബി)	എ പിരിന്റെ അതേ മറുപടി.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ