15 -ാം കേരള നിയമസഭ

9 -ാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1433 **11-09-2023 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വാക്‌വേ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തികൾ

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
ശ്രീ. കെ.വി.സുമേഷ്		ശ്രീ. പി.എ.മുഹമ്മദ് റിയാസ് (പൊതുമരാമത്ത്-വിനോദസഞ്ചാര വകുപ്പ് മന്ത്രി)	
(എ)	കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വാക്‌വേ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ;	(എ)	കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വാക്‌വേ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിരാക്ഷേപ പത്രവും സ്ഥല ലഭ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും CRZ അനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലത്ത് തിര കയറാനും കടൽ ഭിത്തിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാതൃക പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഗ്രോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം തുടർ നിർമ്മിതികൾ നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(ബി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിന് തടസങ്ങൾ ഉണ്ടോ; വിശദമാക്കാമോ;	(ബി)	കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വാക്‌വേ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിരാക്ഷേപ പത്രവും സ്ഥല ലഭ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും CRZ അനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലത്ത് തിര കയറാനും കടൽ ഭിത്തിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാതൃക പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഗ്രോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം തുടർ നിർമ്മിതികൾ നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
(സി)	പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ആരംഭിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?	(സി)	കണ്ണൂർ പയ്യാമ്പലം ബീച്ച് വാക്‌വേ രണ്ടാംഘട്ട പ്രവൃത്തിയ്ക്കായി ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പിൽ നിന്ന് നിരാക്ഷേപ പത്രവും സ്ഥല ലഭ്യത സർട്ടിഫിക്കറ്റും CRZ അനുമതിയും ലഭ്യമായിട്ടില്ല. കൂടാതെ പ്രസ്തുത സ്ഥലത്ത് മഴക്കാലത്ത് തിര കയറാനും കടൽ ഭിത്തിയ്ക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാനും

			സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നത് സുരക്ഷിതമല്ലെന്നും നിരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മാതൃക പഠനങ്ങൾക്കും ശേഷം ഗ്രോയിൻ അല്ലെങ്കിൽ റീഫ് എന്നിവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർമ്മിച്ചതിനുശേഷം തുടർ നിർമ്മിതികൾ നടത്തുന്നതാണ് ഉചിതമെന്നും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ