**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**13 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 1009** **11-02-2025 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**അമ്പാട്ടുതോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണം**

| ചോദ്യം | | ഉത്തരം | |
|---|---|---|---|
| **ശ്രീ. എ. പ്രഭാകരൻ** | | **ശ്രീ. റോഷി അഗസ്റ്റിൻ (ജലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)** | |
| (എ) | 2024-25 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 1.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ അമ്പാട്ടുതോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തിയുടെ നിലവിലെ സ്ഥിതി അറിയിക്കാമോ; | (എ) | 2024-25 വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 1.5 കോടി രൂപ വകയിരുത്തിയ മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ അമ്പാട്ടുതോട് സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമ്മാണത്തിനായി തയ്യാറാക്കിയ DPR ജലസേചനവും ഭരണവും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ സർക്കാരിൽ സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആയത് പരിശോധിച്ചുവരുന്നു. കത്തിന്റെ പകർപ്പ് അനുബന്ധമായി ചേർക്കുന്നു. |
| (ബി) | പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തിക്ക് ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റും ഡി.പി.ആറും മൈനർ ഇറിഗേഷൻ വകുപ്പ് സർക്കാരിലേക്ക് സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ കത്തിന്റെ പകർപ്പ് ലഭ്യമാക്കാമോ? | (ബി) | A പിരിവിൽ ചേർത്തിരിക്കുന്നു. |

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

നം CEIA/6351/2024-DB1(W2)

ചീഫ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം,
ജലസേചനവും ഭരണവും,
തിരുവനന്തപുരം
തീയതി : 04-01-2025

പ്രേഷകൻ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ.

സ്വീകർത്താവ് :

അഡിഷണൽ ചീഫ് സെക്രട്ടറി
ജലവിഭവ (എം.ഐ) വകുപ്പ്
തിരുവനന്തപുരം

സർ,

വിഷയം: - Budget 20%- Construction of side protection wall for Ambattuthodu on Akathethara Gramapanchayath in Palakkadu District - ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി DPR സമർപ്പിക്കുന്നത് - സംബന്ധിച്ച്.

സൂചന :- 05/12/2024 ലെ എറണാകുളം മൈനർ ഇറിഗേഷൻ സെൻട്രൽ സർക്കിൾ, സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയത്തിലെ D4-3017/2024നമ്പർ കത്ത്

മേൽ വിഷയത്തിലേയ്ക്ക് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധ ക്ഷണിക്കുന്നു. പാലക്കാട് ജില്ലയിലെ മലമ്പുഴ മണ്ഡലത്തിലെ അകത്തേത്തറ പഞ്ചായത്തിലുള്ള അമ്പാട്ട് തോട് സംരക്ഷണഭിത്തി നിർമ്മാണം എന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ D P R ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി സൂചന പ്രകാരം സൂപ്രണ്ടിങ് എഞ്ചിനീയർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. മേൽ വിഷയ പ്രവൃത്തിക്ക് 2024-25 സാമ്പത്തിക വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ 1380- ആം നമ്പരായി 150 ലക്ഷം രൂപ അടങ്കൽ തുകയുടെ 20% തുകയായ ₹30,00,000 വകയിരുത്തിയിട്ടുള്ളതാണ്.

മഴക്കാലത്ത് തോട് കരകവിഞ്ഞൊഴുകുകയും സമീപ വീടുകളിലേക്ക് വെള്ളം കയറുകയും, മാത്രവുമല്ല മണ്ണ് കൊണ്ടുള്ള സംരക്ഷണഭിത്തിയിൽ നിന്നും മണ്ണൊലിച്ചു പോകുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് . ആയതിനാൽ തോടിൽ അടിഞ്ഞു കൂടിയിട്ടുള്ള മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യുകയും side wall കെട്ടുകയും ചെയ്തു ടി പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരം കാണുവാനാണ് ഡി പി ആർ സമർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ടി പ്രവൃത്തി 4711-01-103-99-01-00-00-P.V- Capital outlay on flood control

works എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ആണ് ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത്. ഈ വർഷത്തെ ബഡ്ജറ്റിൽ ടി ശീർഷകത്തിൽ തുകയൊന്നും വകയിരുത്തിയിട്ടില്ല. ടി പ്രവൃത്തിയുടെ ആവശ്യകത പരിഗണിച്ച് 4711-01-103-99-01-00-00-P-V എന്ന ശീർ ഷകത്തിൽ 1 5 0 ലക്ഷം രൂപ വകയിരുത്തി ഭരണാനുമതി ലഭ്യമാക്കുന്നതിനായി DPR സർക്കാരിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു.

വിശ്വസ്തതയോടെ

ഉള്ളടക്കം –DPR-2 sets.

Sd/-

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ

Sandhya

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

Signed by Sivadasan M

Date: 04-01-2025