പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട ചോദ്യം നമ്പർ: 177 **26-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

മുണ്ടംവേലി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയം

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എ. കെ. എം. അഷ്റഫ്

ശ്രീ. എം. റഹ്മത്തുള്ള

ശ്രീ. നജീബ് കാന്തപുരം

ശ്രീ. പി. കെ. നവാസ്

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. കെ. എം. ഷാജി

(തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മുണ്ടംവേലി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ നടന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: മുണ്ടംവേലി ലൈഫ് മിഷൻ ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകതകളും അഴിമതി ആരോപണവും സംബന്ധിച്ച് വിജിലൻസ് ആൻഡ് ആന്റി കറപ്ഷൻ ബ്യൂറോ 19/08/2024-ന് SC 27/2024/CRE നമ്പറായി മിന്നൽ പരിശോധന നടത്തി. പ്രസ്തുത പരിശോധനയിൽ പുതുതായി പണി കഴിപ്പിച്ച ഫ്ലാറ്റിൽ കേടുപാടുകൾ കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് ഉത്തരവാദികളായ ഉദ്യോഗസ്ഥരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണം ശുപാർശ ചെയ്യുകയും 08.10.2026-ന് PE 13/2026/CRE നമ്പറായി പ്രാഥമിക അന്വേഷണവും, Vig/F2/431/2026/Vig നമ്പർ സർക്കാർ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ VE 03/2026/CRE നമ്പറായി വിജിലൻസ് എൻക്വയറിയും രജിസ്റ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

(ബി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തി ഏറ്റെടുത്ത കരാർ കമ്പനി തന്നെയാണോ ഗുണനിലവാര പരിശോധനയ്ക്കുള്ള കൺസൽട്ടൻസി നൽകിയത്;

മറുപടി: ഗുണനിലവാരപരിശോധനയ്ക്കായി പ്രത്യേകം കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയെചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ non PMC ആയി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന Thrissur District Labour Contract Co-operative Society (TDLCCS) യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

പി ഇ ബി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനം ചെന്നൈ IIT മുഖാന്തരം ജി.സി.ഡി.എ നടത്തുകയുണ്ടായി .

Material ന്റെ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ TDLCCS സ്വീകരിക്കുകയും, പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ (Test Reports) GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് ബില്ലുകൾ തുടർനടപടികൾക്കായി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാരം കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളും പരിശോധിച്ച് PC Act, BNS 2023 പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .

(സി) എങ്കിൽ ഇത് ചട്ടവിരുദ്ധമാണോ എന്നു പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: ഗുണനിലവാരപരിശോധനയ്ക്കായി പ്രത്യേകം കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയെചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ non PMC ആയി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന Thrissur District Labour Contract Co-operative Society (TDLCCS) യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

പി ഇ ബി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനം ചെന്നൈ IIT മുഖാന്തരം ജി.സി.ഡി.എ നടത്തുകയുണ്ടായി .

Material ന്റെ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ TDLCCS സ്വീകരിക്കുകയും, പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ (Test Reports) GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് ബില്ലുകൾ തുടർനടപടികൾക്കായി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാരം കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളും പരിശോധിച്ച് PC Act, BNS 2023 പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .

(ഡി) ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്രമക്കേട് കാട്ടിയവർക്കെതിരെ എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്; വിശദമാക്കാമോ?

മറുപടി: ഗുണനിലവാരപരിശോധനയ്ക്കായി പ്രത്യേകം കൺസൾട്ടിംഗ് ഏജൻസിയെചുമതലപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല. ഭവന സമുച്ചയത്തിന്റെ പ്രവർത്തികൾ non PMC ആയി കരാറിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്ന Thrissur District Labour Contract Co-operative Society (TDLCCS) യുടെ പ്രോജക്ട് മാനേജരുടെ ഉത്തരവാദിത്വത്തിലാണ് നിർവഹിച്ചിരുന്നത്.

പി ഇ ബി സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയത്തിൽ ഉണ്ടായ അപാകതകൾ പരിഹരിക്കാനുള്ള സാധ്യതാ പഠനം ചെന്നൈ IIT മുഖാന്തരം ജി.സി.ഡി.എ നടത്തുകയുണ്ടായി .

Material ന്റെ പരിശോധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നടപടികൾ GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ TDLCCS സ്വീകരിക്കുകയും, പരിശോധനാ റിപ്പോർട്ടുകൾ (Test Reports) GCDA ഉദ്യോഗസ്ഥർ പരിശോധിച്ച് ബില്ലുകൾ തുടർനടപടികൾക്കായി കൈമാറുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

വിജിലൻസ് അന്വേഷണ റിപ്പോർട്ട് ലഭിക്കുന്നത് പ്രകാരം കണ്ടെത്തലുകളും ശുപാർശകളും പരിശോധിച്ച് PC Act, BNS 2023 പ്രകാരമുള്ള തുടർനടപടികൾ സർക്കാർ സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് .

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ