

പതിനാറാം കേരളനിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1082

15-10-2026-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

ഡ്രെയിനേജ് നിർമ്മാണവും വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കലും

ചോദ്യം ഉന്നയിച്ച അംഗങ്ങൾ

ശ്രീ. എം. എ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ

മറുപടി നൽകിയ മന്ത്രി

ശ്രീ. പി. കെ. ബഷീർ
(പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) കോഴിക്കോട്-കൊല്ലംഗൽ ദേശീയപാതയിലെ പതിമംഗലം, മാവൂർ പ്രദേശങ്ങൾ, കോഴിക്കോട്-മാവൂർ റോഡിലെ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾ, വെള്ളപ്പൊറ്റമ്പിലെ ബുസ്റ്റർ ടാങ്കിന് സമീപം എന്നീ ഭാഗങ്ങളിൽ ഡ്രെയിനേജിന്റെ (ഓവർചാൽ) അഭാവം മൂലം മഴക്കാലത്ത് വെള്ളക്കെട്ട് രൂപപ്പെടുകയും ഗതാഗതം തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നത് സർക്കാരിന്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;

മറുപടി: ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

കോഴിക്കോട് കൊല്ലംഗൽ ദേശീയപാതയിലെ പത്താം മൈൽ കി.മീ. 15/500, പതിമംഗലം കി.മീ. 17/400, പടനിലം കി.മീ. 18/550, കമ്മങ്ങോട് കി.മീ. 18/900, വെണ്ണക്കാട് കി.മീ. 19/500, മോഡേൺ ബസാർ കി.മീ. 21/500 എന്നീ സ്ഥലങ്ങളിലുള്ള വെള്ളക്കെട്ട്, ഡ്രെയിനേജ് വൃത്തിയാക്കി പരിഹരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പടനിലം ഭാഗത്ത് കൾവർട്ട് വൃത്തിയാക്കിയെങ്കിലും വെള്ളം കെട്ടി നിൽക്കുന്നതിനാൽ ആ സ്ഥലത്ത് ഓട നിർമ്മിക്കുന്നതിനു വേണ്ടി ₹75 ലക്ഷം രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി തുടർനടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.

കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ ആനക്കുഴിക്കര റോഡിന്റെ വലതു ഭാഗത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി പ്രസ്തുത സ്ഥലത്തു ഓട പണിയുന്നതിനായി 8280/2026, 8282/2026 എന്നീ പ്രൈംസ് ഐഡികൾ പ്രകാരം 25 ലക്ഷം രൂപ വീതമുള്ള 2 എസ്റ്റിമേറ്റുകൾ തയ്യാറാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മേൽ പ്രവൃത്തികൾക്ക് ഭരണാനുമതി നൽകി ഏറ്റെടുത്ത് നടത്തുന്ന കാര്യം പരിഗണനയിലാണ്. ഇപ്രകാരം പ്രവൃത്തി നടപ്പിലാക്കുന്ന പക്ഷം വെള്ളക്കെട്ട് പ്രശ്നത്തിൽ ഒരു പരിഹാരം ഉണ്ടാകുന്നതാണ്.

കോഴിക്കോട് മാവൂർ റോഡിൽ KWA ബുസ്റ്റർ ടാങ്കിന് സമീപത്തെ വെള്ളക്കെട്ട് പരിഹരിക്കുന്നതിനായി വാട്ടർ അതോറിറ്റി - പൊതുമരാമത്ത് ഉദ്യോഗസ്ഥ തലത്തിൽ അടിയന്തിരമായി സംയുക്ത പരിശോധന നടത്തി പ്രസ്തുത വിഷയം പരിഹരിക്കുന്നതിന് തുടർ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതാണ്.

(ബി) ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ വെള്ളക്കെട്ട് കാരണം റോഡുകൾ തകരുന്നതും കാൽനട യാത്രികരും വാഹനങ്ങളും നേരിടുന്ന കടുത്ത യാത്രാദുരിതവും പരിഹരിക്കുന്നതിനായി എന്തെല്ലാം ശാശ്വത നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളതെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

മറുപടി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(സി) പ്രസ്തുത കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ശാസ്ത്രീയമായ ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനവും കൾവർട്ടുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതിനായി വകയിരുത്തിയ തുകയും ഇതിനായുള്ള പദ്ധതി നിർദ്ദേശങ്ങളുടെ നിലവിലെ അവസ്ഥയും ലഭ്യമാക്കാമോ;

മുറപ്പി: മുൻ ഖണ്ഡികയിലെ ഉത്തരം

(ഡി) അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുന്നോടിയായി പ്രസ്തുത റോഡുകളിലെ വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ ആവശ്യമായ അടിയന്തര ഡ്രെയിനേജ് നവീകരണ പ്രവൃത്തികൾ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തിയാക്കാൻ നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന് വിശദമാക്കാമോ?

മുറപ്പി: അടുത്ത മഴക്കാലത്തിന് മുമ്പ് പ്രസ്തുത റോഡുകളിൽ ഇനിയും പരിഹരിക്കാതെ കിടക്കുന്ന വെള്ളക്കെട്ടുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ആയത് പരിഹരിക്കുന്നതാണ്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ