

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടവന്തെ പ്രോദ്ധോ നമ്പർ. 4617

23.07.2015-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദ്യുത വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലെ കേടുപാടുകൾ/പൊതുത്തെന്തികൾ കഴിവാക്കൽ

പ്രോദ്ധോ

എം. എം. വി. ശ്രേഷ്ഠാംസ് കുമാർ :

ഉത്തരം

എം. രോഷ്ടി അഗസ്റ്റിൻ :

എം. അരുജാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉസ്തിജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

ഡോ. എൻ. ജയരാജ് :

- (എ) വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ, പൊതുത്തെന്തികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽ പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കുമോ ;
- (എ) ഉണ്ട്. മിന്നൽ, ശക്തമായ കാറ്റ്, മഴ എന്നിവ മുലമോ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് വരുന്ന കേടുപാടുകൾ മുലമോ വൈദ്യുതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിൽ കേടുപാടുകൾ/ പൊതുത്തെന്തികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്.

പ്രസരണ വിഭാഗത്തിൽ സബ്സൈഴ്സ് നിലുള്ള ടാൻസ്ഫോർമർ, കരണ്ട് ടാൻസ്ഫോർമർ ലൈറ്റിനിങ്ങ് അററസ്റ്റർ, ബ്രൂക്കർ, ഇൻസുലേറ്ററുകൾ മുതലായ ഉപകരണങ്ങൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കാ രുണ്ട്. എന്നാൽ പൊതുത്തെന്തി പോലെയുള്ള അപകടങ്ങൾ വളരെ വിരളമായി മാത്രമേ സംഭവിക്കാറുള്ളു.

ജനറേറ്റിംഗ് സ്റ്റോർക്കളിലേയും അന്നവന്ന സബ്സൈഴ്സ് ഗ്രാംപ്ലേസ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഉപകരണങ്ങളായ ടർബേൺ, ജനറേറ്ററുകൾ, ടാൻസ്ഫോർമറുകൾ അന്നവന്ന സിച്ച് ശിയർ ഉപകരണങ്ങൾ എന്നിവയുടെ അടുക്ക് പണികൾ അവയുടെ നിർമ്മാതാകൾ അന്നശാസ്ത്രിക്കം പ്രകാരം കൃത്യമായ കാലയളവിൽ മടക്കം വരാതെ ചെയ്ത വരുത്താശാക്കിലും, അപൂർവ്വമായി കേടുപാടുകളും പൊതുത്തെന്തികളും സംഭവിക്കാ രുണ്ട്. മുലമറ്റം പവർ ഹൗസിൽ 28.04.2015-ൽ ഒരു 220 കെ.വി. സർക്കുട്ട് ബ്രൂക്കറിന്റെ ഒരു ഭാഗം പൊതുത്തെന്തിച്ചിതറനു.

- (ബി) ഇത്തരത്തിൽ കേടുപാടുകൾ, പൊതുത്തെന്തികൾ എന്നിവ ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണങ്ങൾ എന്നാണെന്ന് കണ്ണടത്തിയിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) ഉപകരണങ്ങളുടെ കാലപഴക്കം, ഇടിമന്തൽ മുലമണ്ഡാകന്ന വൈദ്യുത അവലൂതം, വോൾട്ടേജീലുണ്ഡാകന്ന അപ്രീതിക്ഷിത വൃത്തിയാനങ്ങൾ, സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലുണ്ഡാകന്ന വീഴ്ച തുടങ്ങിയവ

അപകടങ്ങൾക്ക് കാരണമാകാറുണ്ട്.

(സി) വൈദ്യതി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ കേടുപാടുകൾ, പൊതുത്തെൻ്റെ കൂടി എന്നിവ ഒഴിവാക്കുന്നതിനായി സീകർച്ചിക്കുള്ള നടപടികൾ പ്രകതമാക്കുമോ ?

(സി) വൈദ്യതി വിതരണ ശ്രൂവലയിൽ ചേർന്ന നിൽക്കുന്നതും ലൈനിലേയും വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളതുമായ മരച്ചില്ലകൾ സമയാ-സമയങ്ങളിൽ വെട്ടിമാറ്റിയും വൈദ്യതി വിതരണ ശ്രൂവലയിലേയും വൈദ്യതി വിതരണ കേന്ദ്രങ്ങളിലേയും ഉപകരണങ്ങൾ സമയോ ചിതമായി അറുകുറപ്പണികൾ നടത്തിയും, ആവശ്യമായ എൻതെന്തിനും നടത്തിയും വൈദ്യതി വിതരണ കേന്ദ്രത്തിലെ കേടുപാടുകൾ / പൊതുത്തെൻ്റെ ഒഴിവാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകർക്കുന്നുണ്ട്.

കാലപഴക്കം ചെന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഐട്ടാഐട്ടമായി മാറ്റുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സീകർക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ സമയബന്ധിതമായി പരിശോധന നടത്തി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കേണ്ടതായ ഭാഗങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിൽ മാറ്റി സ്ഥാപിച്ച് സൂരക്ഷിതത്വം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സമയബന്ധിതമായി സീകർക്കാ രൂണ്ട്.

ഓരോ അപകടം സംഭവിക്കുന്നോഴും അവയുടെ യഥാർത്ഥ കാരണം കണ്ണഡൽത്തി വിശദമായി അവലോകനം ചെയ്യുകയും ഭാവിയിൽ ഇത്തരം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടുന്ന മുൻകൂത്ത ഘുകൾ സീകർക്കുകയും ചെയ്തു വരുന്നു. കൂടാതെ ഓരോ ഉപകരണങ്ങളുടെയും നിർമ്മാതാക്കൾ അവാശാസിക്കുന്ന റീതിയിലുള്ള അറുകുറപ്പണികൾ സമയബന്ധിതമായി ചെയ്യു വരുന്നു. ഉപകരണങ്ങളുടെ പരിശോധനകൾക്ക് വേണ്ടി മാത്രമായി മുലമറ്റത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പ്രാടക്ഷൾ മോണിറ്ററിനും ഡിവിഷൻ പരിശോധനാർപ്പാർട്ടിനും അടിസ്ഥാനത്തിൽ തുടർനടപടികൾ സീകർച്ചു വരുന്നു. കൂടാതെ കാലപുഴക്കം ചെന്ന ഉപകരണങ്ങൾ ഐട്ടം ഐട്ടമായി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികളും നടന്ന വരുന്നു.

സെക്രജർ ഓഫീസർ.