

**പരിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചീറ്റിനിടത്തെ ചോദ്യം നമ്പർ - 4063

18.10.2011 തോഡ്കുപട്ടിക

**പേരാദ്യ ടാണിലെ ഓടകളുടെ സ്ഥാബ്യൂക്കൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കൽ**

**ചോദ്യം**

**ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞത്തമുൽക്കാർ**

**ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞത്  
(മരാമത്തുവകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- |  |  |
|--|--|
| (എ) പേരാദ്യ ടാണിലെ റോധു (എ) പേരാദ്യ ടാണിലെ ഓടകളുടെ<br>കൾക്കിരുവശവുമുള്ള ഓടകളുടെ<br>പൊട്ടിപ്പോളിഞ്ഞ സ്ഥാബ്യൂക്കൾ <sup>15</sup><br>മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്<br>പ്രാവശ്യം ടണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും<br>കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും<br>പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.<br>ആയതിനാൽ പുതിയ നിരക്ക്<br>അനുസരിച്ച് ടണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള<br>നടപടികൾ പൂര്ണാഗമിച്ചുവരുന്നു. | (എ) പേരാദ്യ ടാണിലെ ഓടകളുടെ<br>സ്ഥാബ്യൂക്കൾ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കാൻ 15<br>ലക്ഷം രൂപയുടെ പ്രവൃത്തി 3<br>പ്രാവശ്യം ടണ്ടർ ചെയ്തിട്ടും<br>കരാറുകാരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും<br>പ്രതികരണം ഉണ്ടായിട്ടില്ല.<br>ആയതിനാൽ പുതിയ നിരക്ക്<br>അനുസരിച്ച് ടണ്ടർ ചെയ്യാനുള്ള<br>നടപടികൾ പൂര്ണാഗമിച്ചുവരുന്നു. |
| (ബി) ഇത്തരം സ്ഥാബ്യൂക്കൾ തകരുന്ന<br>മുറയ്ക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്നതിന്<br>ങ്ങു സ്ഥിരം സംവിധാനം<br>ഉണ്ടാക്കുമോ?   | (ബി) റോധുകൾക്കിരുവശവുമുള്ള ഓട<br>കൾക്ക് മുകളിലുള്ള സ്ഥാബ്യൂക്കൾ<br>തകരുന്ന മുറയ്ക്ക് മാറ്റി പുതിയവ<br>സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള<br>സംവിധാനം നിലവിലുണ്ട്.  |

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ