

**പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കൗൺസിൽ
ഫോറ്മം നം. 4116

18.10.2011 - തീ
മദ്ദവട്ടിക്ക്

ചാത്രന്റർ - കമ്മ്ലറ്റ് പാലം പുന്നിർമ്മാണം

ഫോറ്മം

ഉത്തരം

ശ്രീ. ജി.എസ്. അയലാൻ

**ശ്രീ. വി.കെ.ഇന്ത്യാഹി. കെട്ട്
(മരാട്ടിക് വകുപ്പുമന്ത്രി)**

- | | |
|---|---|
| (എ) ചാത്രന്റർ-കട്ടചുൽ റോഡിൽ
സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കമ്മ്ലറ്റ് പാലം
എന്നാണ് നിർമ്മിച്ചതെന്നും പ്രസ്തുത
പാലത്തിന്റെ നിലവിലുള്ള
അവസ്ഥയെന്നൊന്നും
അറിയിക്കുമോ; | (എ) 1974 ലാണ് കമ്മ്ലറ്റ് പാലം
നിർമ്മിച്ചുള്ളത്.
കരവാണ്. |
| (ബി) പ്രസ്തുത റോഡിൽ വികസനത്തിന്
അനുസൃതമായി പാലം
പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതിന്റെ
അവധ്യകതയെക്കുറിച്ച്
ആലോച്ചിച്ചിരുന്നോ; എങ്കിൽ
വിശദം അറിയിക്കുമോ; | (ബി) പാലം പുനർന്നിർമ്മാണത്തിനുള്ള
പ്രാപ്തുസൽ എന്നും തന്നെ ഇതുവരെയും
തയ്യാറാക്കിയിട്ടില്ല. |
| (സി) പാലത്തിന്റെ വീതികട്ടകയോ
പുനർന്നിർമ്മിക്കേണ്ടതോ ചെയ്യുന്നതിന്
നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ? | (സി) ഇപ്പോൾ പരിഗണനയിലില്ല. |

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ