


**പതിമൂന്നാം കേരള നിയമസഭ
രണ്ടാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ - 5534

25.10.2011 ൽ മറുപടിക്ക്

പുതിയങ്ങാടി - ഉള്ളൂരി - കുറ്റാടി-ചൊവ്വ റോഡിന്റെ ശോചയാവസ്ഥ

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
<p>ശ്രീ. കെ. കുഞ്ഞമ്മത് മാസ്റ്റർ</p> <p>(എ) പുതിയങ്ങാടി - ഉള്ളൂരി - കുറ്റാടി-ചൊവ്വ റോഡിന്റെ ശോചയാവസ്ഥ പരിഹരിക്കുന്നതിന് എന്തെല്ലാം നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്;</p>	<p>ശ്രീ. വി. കെ. ഇബ്രാഹിം കുഞ്ഞ് (മരാമത്തുവകുപ്പു മന്ത്രി)</p> <p>(എ) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ കി.മീ. 0/000- 01/500, 44/600-47/000, 47/000-50/000, 50/000-52/000 52/000- 55/000, 55/000-55/500 55/500- 56/200, 56/200-57/000 എന്നീ ചെയിനേജുകളിലെ പാച്ച് വർക്ക് പൂർത്തീകരിച്ചു. കി.മീ. 44/000-44/500, 45/500-45/650 45/700-45/900, 50/700-51/000 55/000-55/500, 56/100-56/500, 56/600-56/750 എന്നീ ചെയിനേജുകളിൽ പാച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കി.മീ.35/000 മുതൽ 43/200 വരെയുള്ള ഭാഗത്ത് ബി.എം.&ബി.സി. പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) പ്രസ്തുത റോഡിന്റെ മുതൽ 35/00 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. പ്രവൃത്തി ചെയ്യുന്നതിന് അടിയന്തിര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോ?</p>	<p>(ബി) 20/600 മുതൽ 35/00 വരെ ബി.എം. & ബി.സി. ചെയ്ത് പരിഷ്കരിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിക്കായി തയ്യാറാക്കിയ 25 കോടി രൂപയുടെ റഫ് കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് സർക്കാർ പരിശോധിച്ചു വരുന്നു.</p>


 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ

83