

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

അംഗീകാരം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്യൂം നമ്പർ. 7961

24.07.2012-ൽ മറുപടിയ്ക്ക്

വൈദിക്കി കെ. എസ്. ഇ. ബി സെക്രട്ടറി പരിധിയിൽ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം

ഫോറ്യൂം

ഉത്തരം

ശ്രീ. എം. വി. ശ്രീധാന്സകുമാർ .

ശ്രീ. അരുട്ടാടൻ മുഹമ്മദ്
(ഉർജ്ജവും ഗതാഗതവും പകുപ്പു മന്ത്രി)

- (എ) വയനാട്ടിലെ വൈദിക്കി കെ. എസ്. ഇ. ബി സെക്രട്ടറി പരിധിയിൽ വരുന്ന എസ്. എം. എസ്. എം. റവണ്ണമെൻറ് കോളേജിലും പരിസര പ്രദേശ സ്കൂളിലും വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം നേരിട്ടുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) ഇത്തരത്തിൽ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുന്നതിനുള്ള കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ ;
- (ബി) എസ്.എം.എസ്.എം റവണ്ണമെൻറ് കോളേജിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും വൈദിക്കി വിതരണം ചെയ്യുന്ന KINFRA No.II ടാൻസ്ഫോർമർ നിന്മാം 1.5 കി.മി അകലെയാണ് പ്രസ്തുത കോളേജ്. പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും സമിതി ചെയ്യുന്നത്. ടാൻസ്ഫോർമർ എക്സ്രേം 40% മാത്രമേ ലോധി ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മുൻസിപ്പൽ കോൺഡാണ്ട് വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം അനുഭവപ്പെടുന്നത്.
- (സി) ഇതുമുലം പ്രസ്തുത കോളേജിലെ ഡിജിറ്റൽ ക്ലാസ് റൂം, ലബോറട്ടറി എന്നിവ പ്രവർത്തി പൂർക്കാണ് സാധിക്കാത്തതു ശ്രദ്ധ യിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ; വിശദമാക്കുമോ ;
- (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ നടപടി സ്ഥിരീകരാക്കുമോ ?
- (ഡി) പ്രസ്തുത പ്രദേശത്തെ വോർട്ടേജ് ക്ഷാമം പരിഹരിക്കാൻ 1 കി.മി ലൈനം ഒരു ടാൻസ്ഫോർമറും ഉൾപ്പെടുത്തി 6 ലക്ഷം അപയോഗ എസ്റ്റിമേറ്റ് വരുന്ന പദ്ധതി 2012-13 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ പൂർത്തികരിക്കാനതിന് പൂർണ്ണ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.


സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ.