

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്രാം സമേചനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നം.875 05.03.2018 തീ മറ്റപടികൾ

റോധുകളിലെ രൂപയിനേജ് സംവിധാനം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.എം. സ്വരാജ്

**ശ്രീ ജി എയാകരൻ
 (പൊതുമരാമത്രം രജിസ്ട്രേഷൻ
 വകുപ്പ് മന്ത്രി)**

- | | |
|---|--|
| <p>എ) സംസ്ഥാനത്തെ പല റോധുകളും ശരിയായ രൂപയിനേജ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കാരണം നിരന്തരമായി തക്കന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്;</p> | <p>എ) സംസ്ഥാനത്തെ പല റോധുകളും ശരിയായ രൂപയിനേജ് സംവിധാനം ഇല്ലാത്തത് കാരണം നിരന്തരമായി തക്കന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p> |
| <p>ബി) ഈത് പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഏതെല്ലാം സ്വിന്റപ്പടികൾ സ്വീകരിച്ചുവരുന്നവും അനുയിക്കുമോ;</p> | <p>നിലവിൽ പുനരുദ്ധാരണം നടത്തുന്ന റോധുകളിൽ സ്ഥലത്തിന്റെയും മണ്ഡിന്റെയും ഘട്ടത്തുറസരിച്ച് ഓടകൾ നിർമ്മിക്കുന്നുണ്ട്. തുടരെ മഴക്കാല പുരിയു പ്രവൃത്തികളിലും മഴക്കാല മേഖല പ്രവൃത്തികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി നിലവിലെ ഓടകളിലെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ മാറ്റുന്നതിനുള്ളിൽ നടപടികളും സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട്.</p> |
| <p>സി) വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുകാരണം നിരന്തരമായി സി) വെള്ളം ഒഴുകുന്നതുകാരണം നിരന്തരമായി തക്കന്ന റോധുകളിൽ ടാറിന പകരം കോൺക്രീറ്റ് ടെബുകൾ വിവിധുന്നതിന് നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ; എങ്കിൽ വിശദാംശം അനുയിക്കുമോ?</p> | <p>തക്കന്ന റോധുകളിൽ ടാറിന പകരം കോൺക്രീറ്റ് ടെബുകൾ റിവിഫുന സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കിവരുന്നുണ്ട്. ഈത് മുഖ്യ വെള്ളുക്കെടുപ്പും റോധിന്റെ തകർച്ചയും പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.</p> |


 സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ