

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പത്രാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാൽ ചോദ്യം നം.2503

12.03.2018-ൽ മറ്റപടിയും

പൊതുമരാമത്ത് നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനകീയ ഓഡിറ്റിംഗ്

ചോദ്യം

മറ്റപടി

ആംഗിവർ സാമ്പത്തിക

ജീ.എസ്.സബരീനാമൻ

,, എൻ.ഡോസ് പി. കൃഷ്ണപുരികുമാർ

ജീ.സുധാകരൻ
(പൊതുമരാമത്ത് ജീസൈംഗ്
വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ നിർമ്മാണ (എ) ഉണ്ട്.
പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ജനകീയ സമിതികളുടെ
മേൽനോട്ടവും ഓഡിറ്റിംഗം

നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ടോ;

(ബി) എക്സിൽ വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇത് (ബി)
മുലവുണ്ടായിട്ടുള്ള മാറ്റം മാറ്റം
എന്നൊക്കെയാണോ വ്യക്തമാക്കുമോ;

വകുപ്പിന്റെ കീഴിലുള്ള പ്രവർത്തികളിൽ സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റിംഗ് നടപടികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ളത്. ആലപ്പുചൗഢിയിൽ വളരെ മുന്നറി നല്ല വിജയമായിരുന്നു. നിർമ്മാണം തുടർത്തെ കുറമുത്താക്കാൻ സഹായകമായതായി തെളിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.

(സി) ഓഫീസ്-ചേർത്തല രോധിന്റെ നിർമ്മാണ (സി)
പ്രവർത്തനത്തിലെ അപാകട പരിശോധിക്കുന്നതിന് നിയുക്തമായ പ്രത്യേക സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് വിഭാഗത്തിന്റെ
കണ്ണെത്തലുകൾ എന്നൊക്കെയായി
അനുവദിച്ചു അനിയിക്കുമോ;


ആലപ്പുഴ, അമ്പലപുഴ നിയോജകമണ്ഡല ലഭ്യമായാണ് ദേശീയ പാത എറ്റവും തുടർത്തെ തകർന്നതായി കാണപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. പ്രവർത്തിയുടെ കരാർ കാലാവധി തീങ്കന്തിര മുമ്പ് പാത തകരുന്നതിനാണായ കാരണം നിർമ്മാണ തത്ത്വജ്ഞാന പാക്സ്ഫോറും ഉദ്ഘാഷണമാർക്കുന്ന ഭാഗത്തിനിന്നുണ്ടായ വീഴ്യുമാണോ സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ് സമിതി കണ്ണെത്തിയിട്ടുണ്ട്. രോധുകളുടെ ടാറിങ് പ്രവർത്തികൾ നടത്തുന്നോൾ അസിസ്റ്റന്റ് എഞ്ചിനീയർ, അസിസ്റ്റന്റ് എൽക്ട്രിക്ക്സ് എഞ്ചിനീയർ തുടങ്ങിയവരുടെ സാമ്പിയും ഉണ്ടാക്കുന്നതാണോ. തകരാൻ സാധ്യതയുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ഹൈവി സീൽ കോട്ടചെയ്ത താഴെ ഒരു പരിധി വരെ തകർച്ചയുടെ ആധിക്യം കുറയ്ക്കാമെന്നും പ്രവർത്തി പരിശോധിച്ച സാമൂഹിക ഓഡിറ്റ് സമിതി തുപാർശ ചെയ്യിരുന്നു. കാനകളുടെ അഭാവവും വശങ്ങളിൽ ഇടയ്ക്കുന്ന വളത്തു മരങ്ങളും ഇതുവരുത്താതിഥിപ്പുമുള്ള ഉയർന്ന നടപ്പാതകളും രോധിന്റെ തകർച്ചയും
കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നിലവിലുള്ള പല കാനകളും
ചപ്പചവറുകൾ മുടിയും തകർന്നാം
കിടക്കുകയാണോ. നടപ്പാതകൾ ഉയർന്ന
ഇതുവരുത്താതിഥിപ്പുമുള്ള നടപ്പാതകൾ ഉയർന്ന
നിൽക്കുന്നതിനാൽ മഴവെള്ളം രോധിയേൽ
കയറിക്കിടക്കുകയും രോധിന്റെ തകർച്ചയും

കാരണമാവുകയും ചെയ്യുന്നു. അധികമുള്ള മല്ലാർ മാറ്റുകയും കാനുയിലേക്ക് സ്ഥോപ്പ് കൊടുത്ത് ലഭിച്ച ചെയ്യേണ്ടതാണെന്നും കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

അതുവരെമുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ കാനകൾ നിർമ്മിക്കുവാൻ നിലവിലുള്ളവ മാറ്റക്കാലം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തന സജ്ജമാക്കുവാൻ മുന്തിയ പരിഗണന നൽകണമെന്ന് സംശയം നിൽക്കും. ഇതിനായി അതായത് ഓഫീസുകളിൽ രജിസ്ട്രർ സുക്ഷിക്കുകയും ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥമാർ അത് പരിശോധിക്കുകയും വേണും. ചെറിയ കഴികൾ വലുതാകന്നതുവരെ കാത്ത് നിൽക്കാതെ ചുരുങ്ഗിയ ചെലവിൽ അപേപ്പോൾ അടയ്ക്കുവാനുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടാക്കണമെന്നും സാമൂഹിക പരിശോധന കമ്മിറ്റി നിർദ്ദേശിച്ചു.

(ഡി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ (ഡി) പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് മുണ്ടിലവാരും സുതാര്യതയും ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ സ്ഥിരക്കിച്ചു നടപടികൾ എത്രതേതാളം ഫലപ്രദമാണെന്ന് വിശദീകരിക്കുമോ?

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന്റെ പ്രവർത്തനികളിൽ മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് മാരുവൽ പ്രകാരമുള്ള കൊള്ളിട്ടി ഓഫീസ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ സാധ്യമാണ്. വകുപ്പിലെ പ്രവർത്തികളിൽ ഇടുങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സംവിധാനത്തിൽ തുടക്കം സുതാര്യത കൈവരിക്കുവാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രവർത്തികളുടെ മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നതിനായി Three Tier Quality Control System നിലവിൽ വരുത്തുകയും അതിന്റെപ്രകാരം ബന്ധപ്പെട്ട എണ്ണിനിയൻമാർ പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തനികൾക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീർക്കൽസ് അംഗീകാരമുള്ള ലാബുകളിൽ സമർപ്പിച്ച് മുണ്ടിലവാരം പരിശോധിച്ച് ഫലം ദയർ കൊള്ളിട്ടി കണ്ണഡോൾ ഉറപ്പ് വരുത്തുന്നു. സെക്ക്രട്ട് ദയർ കൊള്ളിട്ടി സിസ്റ്റം നടപ്പിലാക്കിയതിന്റെ ഭാഗമായി വകുപ്പിന്റെ അധിനടയായി മുണ്ടിലവാര നിർബന്ധയിൽനായി എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒരു അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ അധിനടയായി കൊള്ളിട്ടി കണ്ണഡോൾ സബ് ഡിവിഷൻ ഓഫീസും അതിനോടൊബന്ധിച്ചു കൊള്ളിട്ടി കണ്ണഡോൾ ഫാസിം പ്രവർത്തിച്ചുവരുന്നുണ്ട്. തുടാതെ അഞ്ചു കോടി രൂപയിൽ തുടക്കമുള്ള പ്രവർത്തനികൾക്ക് ദെക്കിക്കൽ ഓഫീസ് എൻപ്പെട്ടുള്ളന്നതിനായി നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.



സെക്രഷൻ ഓഫീസർ