

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമേചനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത നിയമ സഭാചോദ്യം നം. 1057

06.06.2018 ലെ മറ്റപട്ടി

തുകാകര മുനിസിപ്പാലിറ്റി പെപ്പ് ലൈൻ റോഡിന്റെ ശോചനിയാവസ്ഥ

മറ്റപട്ടി

പ്രാദ്യം

ശ്രീ പി.ടി. തോമസ്

ശ്രീ. മാത്യു. ടി. തോമസ്
(ഇലവിഭവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) തുകാകര മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൂടെ (എ) ഉണ്ട്
കടന്ന പോകുന്ന പെപ്പ് ലൈൻ
റോധ് പൊട്ടി പൊളിത്തെതിനാൽ
കാൽനട യാത്ര പോലും
ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്ന കാര്യം ശ്രദ്ധയിൽ
പെട്ടിട്ടുണ്ടോ ?

(ബി) തുകാകര തുടർച്ചയായി (ബി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ
കൊച്ചിൻ കോർപ്പറേഷൻിലും പെപ്പ് ലൈൻ പുനരുദ്ധാരണത്തിന്
കളമ്പേറ്റി മുനിസിപ്പാലിറ്റി യിലുംപെട്ട
ഭാഗങ്ങൾ ടാൻ ചെയ്തു വാഹന
കഴിഞ്ഞതിനാൽ തുകാകര പെപ്പ് ലൈൻ റോധ് ടാൻ ചെയ്തു വാഹന
മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലൂടെ കടന്ന സാങ്കേതിക പഠനം തുടർന്തരിയ ശ്രേഷ്ഠം
പോകുന്ന ഭാഗങ്ങൾ വാട്ടർ ബോർഡിന്റെ പരിഗണയ്ക്കായി വീണ്ടും
അതോറിറ്റി ടാൻ ചെയ്യുകയോ സമർപ്പിക്കുവാനെല്ലോ നടപടി കേരള വാട്ടർ
അല്ലെങ്കിൽ മുനിസിപ്പാലിറ്റി ഫണ്ട് ബോർഡി നടപടി കേരള വാട്ടർ
എം.എൽ.എ. ഫണ്ട് എന്നിവ
ഉപയോഗിച്ച് ടാൻ ചെയ്യുന്നതിന്
വാട്ടർ അതോറിറ്റി അനുമതി
നൽകുകയോ ചെയ്യുന്നതിന് നടപടി
സ്വീകരിക്കുമോ ?


സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ