

പതിനാലും കേരള നിയമസഭ

പതിനൊന്നാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 1931

08.06.2018-ലെ മൃപടികൾ

കൊല്ലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ

ചോദ്യം

ശ്രീ. എം. ദുരൈക്കുമ്പ്

ഉത്തരം

ശ്രീ. എ.കെ. ശശീറുൽ

(ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)

<p>(എ) കൊല്ലം കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ഡിപ്പോ കെട്ടിടത്തിന്റെ മിക്ക ഭാഗങ്ങളിൽ കാലപ്പഴക്കത്താൽ പോട്ടിപ്പോളിഞ്ഞ് അടർന്ന് വീഴ്ന്ന സാഹചര്യവും സ്കീക്കൂട്ടെ വിത്രുമെന്തിയും ടോയിലറ്റുകളും അപകടാവസ്ഥ മുലം പുട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന കാര്യവും ഗ്രൂഖയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;</p>	<p>(എ) ഗ്രൂഖയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.</p>
<p>(ബി) ഡിപ്പോ കെട്ടിടത്തിന്റെ ശ്രോചനി ധാരാവസ്ഥ മുലം ധാരാത്രക്കാരും ജീവനക്കാരും അഭിമുഖ്യകരിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട പരിഹാരിക്കുന്നതിനായി സ്വീകരിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന നടപടികൾ എന്നൊക്കെയാണെന്ന് വിശദമാക്കുമോ;</p>	<p>(ബി) ഫോ നിലവിൽ പദ്ധതികളോന്നും വിഭാവനം ചെയ്യിട്ടില്ല. കൊല്ലം ഡിപ്പോയുടെ സമഗ്ര വികസനത്തിനുള്ളകൂടുതൽ രീതിയിൽ ഒരു മാസ്പൂർണ്ണ ഫോ തയ്യാറാക്കി external agency-യെ കൊണ്ട് പണി ചെയ്യാനാണുദ്ദേശിക്കുന്നത്.</p>
<p>(സി) പ്രസ്തുത കെട്ടിടം നവീകരിക്കുന്നതിനോ ചോളിച്ചുമാറ്റി പുതിയ കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കുന്നതിനോ ഉള്ള നിർദ്ദേശം സർക്കാരിന്റെ പരിഗണ നയിലുണ്ടോ; ഉണ്ടെങ്കിൽ വിശദം ശം ലഭ്യമാക്കുമോ?</p>	<p>(സി) ഫോ</p>

സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ