

## പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നക്ഷത്ര പിന്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പരി : 3082

10.12.2018 - തീ മറ്റപടിക്ക്

വകയാർ - വള്ളിക്കോർ - കെപ്പട്ടൻ റോയ് പുനരുദ്ധാരണം

• १०८१

## ଶ୍ରୀ ଅନୁମତି ଆମ୍ବାଦିଲ୍ଲାହିର

Digitized by srujanika@gmail.com

ഡോ. ജി. സധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തു. രജിസ്ട്രേഷൻ. വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- |      |  |   |      |  |   |
|------|--|---|------|--|---|
| (എ)  | കോൺസിലിയാൻസ് മന്ദിരത്തിൽ<br>വള്ളിക്കോട് - കെപ്പട്ടറിൽ റോഡ്<br>പുനരുദ്ധരണം എത്ര<br>മുച്ചത്തിലാണെന്ന്<br>വ്യക്തമാക്കുമോ; | നിയോജക വകയാർ-<br>റോഡ്<br>28.03.2018<br>നം.9/2018/പി.ധി.ബ്ലൂ.ഒ.ഉ.ഒ.എസ് | (എ)  | കോൺസിലിയാൻസ് മന്ദിരത്തിലെ<br>വള്ളിക്കോട് - കെപ്പട്ടറിൽ<br>റോഡ്<br>പുനരുദ്ധരണം എത്ര<br>മുച്ചത്തിലാണെന്ന്<br>വ്യക്തമാക്കുമോ; | നിയോജക വകയാർ-<br>റോഡ്<br>28.03.2018<br>നം.9/2018/പി.ധി.ബ്ലൂ.ഒ.ഉ.ഒ.എസ് |
| (ബി) | ഇതിലേക്ക്<br>ഫയലുകൾ<br>ഓഫീസുകളിൽ<br>പെൻസിലിലാണെന്ന്<br>വെളിപ്പെടുത്തുമോ;   | നിലവിലുള്ള<br>എത്തെല്ലാം  | (ബി) | ചീഫ് ടെക്നിക്കൽ എക്സാമിനർ പരിശോധിച്ച്<br>സാങ്കേതികാനുമതി   | നൽകുന്നതി   |
| (സി) | സാങ്കേതിക<br>നൽകുന്നതിന്<br>എവിടെയാണ്<br>വ്യക്തമാക്കുമോ;   | അനുമതി<br>നിലവിൽ<br>തടസ്സമെന്ന്                                       | (സി) | &<br>നാവഗ്രഹമായ നടപടികൾ സ്ഥികരിക്കുവാൻ<br>റോധണ വിഭാഗം ചീഫ് എഞ്ചിനീയർക്ക്<br>നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.                      | വ്യക്തമാക്കുമോ;   |
| (ഡി) | നിലവിലുള്ള<br>പരിഹരിച്ച്<br>നിർണ്ണയാണം<br>നിർദ്ദേശം<br>എന്നറിയിക്കാമോ?   | തടസ്സങ്ങൾ<br>അടിയന്തരമായി<br>പൂർത്തിയാക്കാൻ<br>നൽകുമോ                 | (ഡി) |  |   |

Jmth