

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
പതിനഞ്ചാം സഞ്ചേദനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട്

നിയമസഭാ ചോദ്യം നം. *469

27-06-2019 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

അഖിലീശമന ദൗത്യം വഹിച്ച അധികാരിയാണ്

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. എം.സി.ബാലകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ.എം.വിജേസൈന്ത്

ശ്രീ.കെ.എസ്.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ

ശ്രീ.വി.എസ്.ശീവകുമാർ

പിന്നരായി വിജയൻ

(മുഖ്യമന്ത്രി)


- (എ) തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അടിക്കടി എംബി.എൽ.എ.കെ.എസ്.ശ്രീരാമകൃഷ്ണൻ മായി എടുത്തിട്ടുണ്ടായെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

ഉണ്ട്. തലസ്ഥാന നഗരിയിൽ അടുത്തയിടെ ഉണ്ടായ അഖിലീശാധകളുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അഖിലീശ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി വ്യാപാര വ്യവസായ സ്ഥാപന അഞ്ചിലും, ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലും, ഷോപ്പിംഗ് മാർ, തീയറ്റർ എന്നിവിടങ്ങളിലും മയർ ആധിക്രി നടത്തി വരുന്നു. അഖിലീശമന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരക്കാത്ത സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഉടമകൾക്ക് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുവേ ആവശ്യമായ സുരക്ഷാ നിയമങ്ങളും ചടങ്ങളും പാലിക്കുന്നതിൽ വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളും കെട്ടിട ഉടമകളും വിഴുവത കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അഖിലീശമന സംവിധാനങ്ങൾ ഒരക്കാത്ത സ്ഥാപന ഉടമകൾക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജില്ലാ മുൻ്റ നിവാരണ അതോറിറ്റിയ്ക്കും കൂത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതോടൊപ്പം ബഹുനില കെട്ടിടങ്ങളിലും വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും താമസിക്കുന്നു. ജോലി ചെയ്യുന്നവരുമായ ആളുകൾക്ക് അഖിലീശമന ഉപകരണങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള പരിശീലന പരിപാടി എല്ലാ ജില്ലകളിലും വകുപ്പിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നൽകിവരുന്നു.

- ബി) തിരുവനന്തപുരത്തെ അഗ്നിശമന ബി) നടത്തിയിരുന്ന ഇപ്പോഴും അത് തുടങ്ങം വ്യാപാര സ്ഥാപനങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഗോധുണകളിലും അഗ്നിബാധ തടയുന്ന തിന് വകുപ്പിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നടത്തിയ ഫയർ ആഡിറ്റീംഗിൽ വിവിധ കെട്ടിടങ്ങളിൽ അഗ്നിശമന സംവിധാനങ്ങൾ പ്രവർത്തനക്ഷമമല്ലാതിരിക്കുക, ഓപ്പൺ ടെറസ്സുകൾ കെട്ടിയടച്ച നിലയിലായി രിക്കക, അടിയന്തിര രക്ഷാ മാർഗ്ഗങ്ങളായ സ്റ്റേയർ കേസുകൾ പുട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, സ്റ്റേയർ കേസിലേയ്ക്കുള്ള വഴികളും സ്റ്റേയർ കേസുകളും വിവിധ വസ്തുകൾ കൊണ്ട് തടസ്സപ്പെടുത്തിയിരിക്കുക, അനധികൃത മായ തുട്ടിചേരുകളുകൾ കെട്ടിടത്തിൽ വരയ്ക്കുക, കൈവശഗണം വ്യത്യാസ പ്പെടുത്തുക, പെട്ടേൻ തീ പിടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള പാഴ് വസ്തുകൾ തുട്ടിയിട്ടിരിക്കുക, രക്ഷാ പ്രവർത്തന വേളകളിൽ അഗ്നിശമന വാഹനങ്ങൾക്ക് കടന്ന ചെള്ളന്തിനായുള്ള വഴികളിൽ അനധികൃത നിർമ്മാണം നടത്തുക തുടങ്ങിയ അപാകതകൾ കണ്ടെത്തുകയുണ്ടായി. ചില കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളിലും കെട്ടിടങ്ങളിലും ഇലക്ട്രിക്കൽ വയറിംഗ് സംവിധാനം പഴയ രീതിയിലാണ്. ഇതും അപകടത്തിന് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. ചില കെട്ടിടങ്ങളിൽ അഗ്നി പ്രതിരോധ സംവിധാനങ്ങൾ പലതും അടുക്കുപ്പണി നടത്താത്തതിനാൽ പ്രവർത്തന രഹിതമാണ്.
- സി) ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സി) മതിയായ സുരക്ഷ സംവിധാനങ്ങൾ ഒരുക്കണമെന്ന കർഷന നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടും ചില ഉടമകൾ അത് പ്രാവർത്തികമാക്കിയിട്ടില്ല. ഇവർക്കെതിരെ നിയമ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജീലിംഗ ദ്രോഹ നിവാരണ അതോറിറ്റിക്കും കത്ത് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ഡി) ഫയർ ആസിസ്റ്റന്റിൽ കണ്ടെത്തിയ വീഴ്കൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അടിയന്തര നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുമോയെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

ഡി) സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു. ഫയർ ഓസിസ്റ്റന്റിൽ കണ്ടെത്തിയ വീഴ്കൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് നിർദ്ദേശിച്ച് നോട്ടീസ് നൽകിയിട്ടും അവ പ്രവർത്തന ക്ഷമമാക്കിയിട്ടില്ലാത്ത കെട്ടിടങ്ങൾക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കുന്നതിന് ബന്ധപ്പെട്ട തദ്ദേശ സാധാരണ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും ജീല്ലാ ഉരുത്ത് നിവാരണ അതോറിറ്റിയ്ക്കും നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടണ്ട്.


സെക്രഡിഷൻ ഓഫീസർ

ഡി