

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത
ചോദ്യം നമ്പർ: 2763

17.06.2019-ലെ മറുപടി

ബാലഗ്രൂഹി അങ്ങാടി - ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു നവീകരണ പ്രവർത്തി

<u>ചോദ്യം</u>	<u>മറുപടി</u>
ശ്രീ. പുത്രഷൻ കടലുണ്ടി	കെ. കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭാവ വകുപ്പ് മന്ത്രി)
(എ) ബാലഗ്രൂഹി അങ്ങാടിയിലൂടെ കടന്ന പോവുന്ന ജപ്പാൻ കടിവെള്ളു വിതരണ പെപ്പ് ലൈൻ ഇടയ്ക്കിടെ പൊട്ടി ശ്രദ്ധ ജലം റോധിയിലൂടെ പാഴായിപ്പോകുന്നതും റോധുകൾ ഇതുമുലം തകരുന്നതും ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;	(എ) ഉണ്ട്. ജൈക്ക സഹായത്തോടെ ബാലഗ്രൂഹി പണ്ണായത്തിലേക്കേണ്ട ശ്രദ്ധജല വിതരണ പദ്ധതിയുടെ വിതരണശുംഖല ബാലഗ്രൂഹി അങ്ങാടിയിലൂടെ മെയിൻ റോധിയിൽ ഇതു വശത്തുമായി സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രസ്തുത പെപ്പ് ലൈൻ റോധിലെ ടാർ ചെയ്യുന്നതാണ്. ഇപ്പോഴുള്ളത്. പെപ്പ് ലൈൻ പൊട്ടുന്നതാം കാരണം റിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി റോധിന് തകരാൻ സംഭവിക്കാറുണ്ട്. ബഹു.എം.എൽ.എയുടെ അധ്യക്ഷതയിൽ 2018 സെപ്റ്റംബർ ഒന്ത് ചേർന്ന യോഗം പ്രസ്തുത പെപ്പ് ലൈൻ റോധു നവീകരണ പ്രവർത്തിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് ലഭിച്ച രേഖാനമതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി മാറ്റി സ്ഥാപിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. അതുപ്രകാരം 1620 ലക്ഷം രൂപയുടെ എന്നുമെറ്റ് 26.09.2018 ന് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു. ടി ഫിലേ ലഭ്യമാക്കാൻ മുൻ്നും പ്രസ്തുത പ്രവർത്തിയിരുന്നേൽ നടപടി കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി സ്റ്റീക്കറിക്കുന്നതാണ്.
(ബി) ഈ പെപ്പ് ലൈൻ പ്രവർത്തിയിലെ അപാകത പരിഹരിച്ച് റോധിയിൽ ഇതുവശത്തേക്കാം ചേർത്തു കൊണ്ടു പുതിയ പെപ്പ് ലൈൻ ഇടുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്റ്റീക്കറിക്കാമോ;	(ബി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫിലേ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പെപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഫിലേ ലഭിക്കുന്ന മുൻ്നും ഇതിനേൽക്കും നടപടി സ്റ്റീക്കറിക്കുന്നതാണ്.
(സി) ബാലഗ്രൂഹി അങ്ങാടി നവീകരണ പ്രവർത്തി പുർത്തിയാവുന്നതിനു മുന്നോടിയായി പഴകിയതും പൊട്ടിയതുമായ പെപ്പ് ലൈൻ മാറ്റുന്നതിന് തകസ്സു മെന്താണുന്നതിനിക്കാമോ?	(സി) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിന്ന് ഫിലേ ലഭ്യമാക്കാത്തതിനാൽ പെപ്പ് ലൈൻ മാറ്റി സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവർത്തി നടപ്പിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഇതിന് ആവശ്യമായ ഫിലേ ലഭിക്കുന്ന മുൻ്നും ഇതിനേൽക്കും നടപടി സ്റ്റീക്കറിക്കുന്നതാണ്.


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ