

പതിനാലാം കേരള നീയമസഭ

പതിനഞ്ചാം സമേഴ്ത്ത്

നക്ഷത്ര വിഹമിടാൽ ചോദ്യം നമ്പർ : 2852 18.06.2019 -ൽ മറ്റപടിക്ക്

18.06.2019 -ൽ മറ്റപടിക്ക്

പൊതുമരാമത്ത് പ്രവർത്തികളുടെ മുണ്ടനീലവാരം

୩୮୭

ମୁଦ୍ରଣ

ശ്രീ.പി.ടി.തോമസ് :

ശ്രീ. ജി. സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തു്. രജിസ്ട്രേഷൻ. വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | | |
|------|---|---|--|
| (എ) | പൊതുമരാമത്ത്
ഇണനിലവാരം വിലയിത്തുറന്നതിന്
ജീല്ലാതല സോഷ്യൽ ഓഫീസ്
സമിതികൾ അപീകർച്ചത്തിലൂടെ
വകുപ്പിൽ നിലനിന്നിരുന്ന അഴിമതി
അസാനിപ്പിക്കുന്നതിനും | പ്രവൃത്തികളുടെ (എ)
പ്രകാരം സോഷ്യൽ ഓഫീസ്
നടപ്പിലാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി എല്ലാ
ജീല്ലകളിലും സമിതികൾ
അപീകർച്ചിട്ടുണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളുടെ ഇണനിലവാരവും
സുതാരൂതയും ഉപ്പ് വത്തുവാൻ ഇത്
മുലം സാധിക്കുന്നതാണ്. | സർക്കാർ ഉത്തരവ് G.O.(MS)
No.1/2018/PWD തീയതി 05/01/2018 |
| (ബി) | കാലാവസ്ഥയ്ക്ക് അനുസൃതമായ
പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യകളെപ്പറ്റി
പഠിക്കുവാൻ സർക്കാർ തലത്തിൽ
എത്തെങ്കിലും കമ്മിറ്റി
അപീകർച്ചിട്ടുണ്ടോ; | (ബി) | ഇല്ല. |
| (സി) | പ്രസ്തുത കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ട്
സമർപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടോ; റിപ്പോർട്ടിലെ
പ്രധാന ശ്രീപാർശകൾ
എന്തൊക്കെയാണെന്ന്
അറിയിക്കുമോ; | (സി) | &
(സി) |
| (ഡി) | പാലവാർവ്വട്ടം പാലത്തിന്റെ (ഡി)
നിർമ്മാണപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക്
ഇണനിലവാരം ഇല്ലാത്ത വസ്തുകൾ
ഉപയോഗിച്ചുവെന്ന്
കണ്ണത്തിയിട്ടുണ്ടോ; | പാലവാർവ്വട്ടം മേൽപ്പാലത്തിൽ Madras
IIT നടത്തിയ കോൺക്രീറ്റ് core cutting
ടെസ്റ്റിൽ 13 ഗർഡറിലെ 39
സാംപിള്ളകളിൽ 8 എണ്ണപും 4 | |

ആയൽിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളുടെ
മണ്ണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കന്നതിന്
എന്ത് സംവിധാനമാണ്
എൻപ്പുചുത്തിയിട്ടുള്ളതെന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ?

പിയറുകളിലെ 12 സാംവിളുകളിൽ 5
എണ്ണവും RC Wall- ലെ 23
സാംവിളുകളിൽ 8 എണ്ണവും മിനിമം (IS
456:2000, Clause 17.4.3 പ്രകാരമുള്ള)
Cube Compression strength -
ഇല്ലാത്തവയാണെന്ന് റിപ്പോർട്ട്
ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

പാലാരിവട്ടം പാലത്തിനോടരബൈസിച്ച
സംഭവങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തന്നെ
പൊതുമരാമത്ത് പ്രവൃത്തികളിൽ
മണ്ണനിലവാരം ഉറപ്പാക്കാൻഉള്ള
നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ
സംഭവത്തിന്റെ പ്രധാനം
കണക്കിലെടുത്ത് പൊതുമരാമത്ത്
പ്രവൃത്തികളിൽ കൂടുതൽ ജാഗത
ഉറപ്പാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഈ
സംവിധാനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും
കാര്യക്ഷമമായി പ്രവർത്തിക്കുന്നണ്ട്.



സെക്രജറി ഓഫീസർ