

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പരിഞ്ഞാവതാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ഫോറ്റോ നം. 978

05.03.2020-ൽ മറുപടിക്ക്

അപകടക്കാരണമായ ഹസ്പകളും മാൻഹോളകളും

ഫോറ്റോ

മറുപടി

ശ്രീ. പി.കെ.ബഷീർ

ശ്രീ. ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് കീഴിലുള്ള (എ) ഉണ്ട്. പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാപിക്കുന്നത് ഐ.ആർ.സി-99-2018 പ്രകാരമുള്ള അനുബന്ധങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. അപകടക്കാരണമായ ഹസ്പകളും സീവറേജ് യും പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ ലൈൻ മാൻഹോൾ അടപുകൾ രോധ് ടാറിങ്കിന് അനുപാതികമായി ഉയർത്താതെ കഴിയാതി ആപപ്പട്ടിരിക്കുന്നതും മുലം അപകടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടോ; പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് നിരത്ത് വിഭാഗത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന രോധുകളിൽ ഹസ്പകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നവർ പാലിക്കേണ്ട മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ സർക്കലർ നം. GL(Tech)/CE/R&B/RSW/2018 തീയതി 18.03.2019 പ്രകാരം ഷൂറപ്പുട്ടവിച്ചിട്ടുള്ളതും വെബ്സൈറ്റിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. സീവറേജ് ലൈൻ മാൻഹോൾ സ്ഥാപിക്കുന്നത് കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സീവറേജ് വിഭാഗമാണ്.
- (ബി) എക്സിൽ പ്രസൂത രോധുകളിൽ ഹസ്പകളും സീവറേജ് ലൈൻ മാൻഹോൾ അടപുകളും നിർമ്മിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിന് എന്തെങ്കിലും പ്രത്യേക മാനദണ്ഡങ്ങളും വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാമോ;
- (സി) രൈവർമാർക്ക് ഹസ്പകൾ പെട്ടുന്ന (സി) രൈവർമാർക്ക് ഹസ്പകൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനായി ഐ.ആർ.സി 67-2012 മാനദണ്ഡ പ്രകാരമുള്ള സൈൻസോർഡുകൾ ഐ.ആർ.സി 35-2015 പ്രകാരമുള്ള മാർക്കിളുകൾ എന്നിവ എല്ലാ പദ്ധതികളിലും ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കി വരുന്നുണ്ട്.
- (ഡി) രോധ് ടാർ ചെയ്യുന്നവർ അതിന് (ഡി) രോധ് ടാർ ചെയ്യുന്നവർ അതിന് അനുപാതിക ഉയരത്തിൽ സീവറേജ് ലൈൻ മാൻഹോൾ അടപുകൾ ഉയർത്തുന്നത് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ സീവറേജ് വിഭാഗമാണ്. ആയതിനാൽ രോധ് ടാർഡ് കഴിഞ്ഞയുടൻ തന്നെ പ്രസൂത വകുപ്പിന് തുടർനടപടികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകാറുണ്ട്. സീക്രിക്കാമോ?

സെക്രഡി ഓഫീസർ