

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

രണ്ടാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപിഹമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 5751

03/11/2016 -ൽ മറ്റപടികൾ

വാട്ടർ മീറ്റുകളുടെ ഉണ്ടായവാരം

ചോദ്യം

ശ്രീ. മോൺസ് ജോസഫ്

മറ്റപടി

മാതൃ ടി.തോമസ്

(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

- (എ) കേരളാ വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഉപദേശ (എ) കൗൺസിൽ ലഭിക്കേന്ന വാട്ടർ മീറ്റുകളുടെ ഉണ്ടായവാരം പരിശോധിക്കുന്ന വാസ്തവിക്കുന്ന ഉപദേശകൾ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ സംബന്ധിച്ചതും ഒരു മീറ്റുകൾ കേടുവന്നതുമുലം പുതിയ മീറ്റുകൾ വാങ്ങി ഉപദേശക്കാർക്കു സ്ഥാപിക്കുന്നും ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിൽനിന്നും ഉണ്ടാകുന്ന പ്രാസിഡിയറിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന സകീറ്റൂറുകളുടെ ലഭിതമാക്കുവാൻ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിക്കുമോ;
- (ബി) കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി ഓഫീസ് കളുടെ പരിസരത്തെ പെട്ടിക്കുകളിൽ നിന്നും ഉപദേശക്കാർക്കു മീറ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനുപകരം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ നിലവാരമുള്ള മീറ്റുകൾ വിൽപ്പന നടത്തുന്ന സംഖ്യാനം ആവിഷ്കരിക്കുന്ന കാര്യം പരിശോധിക്കുമോ?
- (ബി) ഇക്കാര്യം പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ്.

ഉണ്ടായവാരം നിഷ്പർഷിക്കുന്ന ISI സർട്ടിഫിക്കറ്റേട്ടുകളിൽ ബി. കൊസ്റ്റ് വാട്ടർ മീറ്റുകൾ വാങ്ങി സ്ഥാപിക്കേണ്ടത് ഉപദേശക്കാവാണ്. ജല അതോറിറ്റി അസിസ്റ്റന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ ഓഫീസിൽ പരിശോധന നടത്തിയശേഷമാണ് ഉപദേശക്കാർക്കു മീറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുവാൻ അനുമതി നൽകുന്നത്. കേടായ മീറ്റുകൾ മാറ്റി പുതിയ മീറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള ഉപദേശക്കളുടെ നടപടി ക്രമത്തിൽ മാറ്റം വരുത്തി പരമാവധി ഉപദേശക്കു സഹായം പരമായ സംഖ്യാനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുകേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി നടപടി സ്വീകരിച്ചുവരുന്നു.

സെക്രട്ടറി ഓഫീസർ