

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ: 977

01/03/2017 -ലെ മറുപടി

ഇടക്കൊച്ചി പാമ്പായിമൂലയിലെ ഭൂതല ജല സംഭരണിയും പമ്പ് ഹൗസും

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. ജോൺ ഹെർണാണ്ടസ്

മാത്യു ടി.തോമസ്
(ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)

(എ) എറണാകുളം ജില്ലയിലെ ഇടക്കൊച്ചി പാമ്പായിമൂലയിൽ 15 ലക്ഷം ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഭൂതല ജല സംഭരണിയും പമ്പ് ഹൗസും സ്ഥാപിക്കുന്ന പ്രവൃത്തിയുടെ മണ്ണ് പരിശോധന എന്നാണ് പൂർത്തീകരിച്ചത്;


(എ) 19/8/2016-ൽ പൂർത്തീകരിച്ചു.

(ബി) മണ്ണ് പരിശോധന പൂർത്തീകരിച്ചിട്ടും ഡിസൈനും എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കുന്നതിൽ നേരിടുന്ന കാലതാമസത്തിന് കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;

(ബി) മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ ഡിസൈൻ വിംഗ് ആയ WASCON-ന് സമർപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ഡിസൈൻ 15/2/2017-ൽ കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയിൽ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ പൈൽ ഹൗണ്ടേഷൻ ആവശ്യമായിരുന്നതിനാൽ മണ്ണ് പരിശോധന റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം പ്രത്യേക ഡിസൈനും ഡ്രായിംഗും ആയതനുസരിച്ചുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റും കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റി തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

(സി) പ്രസ്തുത പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് ഈ പ്രവൃത്തിയുടെ ടെണ്ടർ എന്ന തരതെക്ക് പൂർത്തീകരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ?

(സി) 2017 ഏപ്രിൽ മാസം പകുതിയോടെ ടെണ്ടർ നടപടികൾ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിടുന്നു.


സെക്ഷൻ ഓഫീസർ