

പതിനാവാം കേരള നിയമസഭ
നാലാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിഹാരിടാത്ത ഫോറ്റും നം.2911

10.03.2017 ലെ മറുപടിയ്ക്ക്

കെ.എസ്.ടി.പി. റോഡ് നിർമ്മാണം.


ഫോറ്റും

ഉയരക്ക്

ശ്രീ.ജി.സുധാകരൻ

(പൊതുമരാമത്തും രജിസ്ട്രേഷൻ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- (എ) എം.സി. റോധിൻ്റെ എറണാകുളം (എ) ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
ജില്ലയിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഭാഗത്തിന്റെ
നിർമ്മാണത്തിൽ കെ.എസ്.ടി.പി
വേണ്ടതു നിലവാരം പുലർത്തുന്നില്ല
എന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ;
- (ബി) ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെതിരെ എത്തെങ്കിലും (ബി) മുണ്ടിലവാരം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും
നടപടികൾ സ്ഥികരിച്ചിട്ടുണ്ടോയെന്നു പുർത്തിയായ പ്രവൃത്തികളുടെ മൂന്ന്
വ്യക്തമാക്കുമോ;
നിലവാരം പരിശോധിച്ച് വിലയിരുത്തു
നാൽകിം പ്രാശാഖയും നേടിയ
വ്യക്തികളെക്കാണ് ടെക്നിക്കൽ ഓഫീസ് നടപടികൾ
പുരോഗമിച്ച വരുന്നു. കെ.എസ്.ടി.പിയുടെ
എഴുകുപ്പിൽ എഞ്ചിനീയറോട് പ്രവൃത്തിയുടെ
മുണ്ടിലവാരം ഉറപ്പ് വരുത്തുവാൻ
സൂപ്രശ്നവേസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിർദ്ദേശം
നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വകുപ്പ് മന്ത്രി പരിഞ്ഞാൻ
മുഖ്യമന്ത്രിയിൽ അവലോകനയോഗം നടത്തി
പണി മെച്ചപ്പെടുത്താൻ നിശ്ചയിച്ചുത്.
- (സി) ഈ റോധിൻ്റെ പുനരുദ്ധാരണം (സി) നിലവിലുള്ള സെസ്റ്റ് കൺസിൽ അനുസരിച്ച്
വൈക്കവാൻ കാരണമെന്തെന്ന് വ്യക്ത
മാക്കുമോ?
- (ഡി) നിലവിലുള്ള സെസ്റ്റ് കൺസിൽ അനുസരിച്ച്
അംഗീകരിച്ച എന്ന്തീമേറ്റിൽ നിന്നും മാറ്റങ്ങൾ
വേണ്ടി വന്നു. തുതാട്ടുകളും ജംഗ്സനിലെ
കല്യക്ക് നിർമ്മാണത്തിൽ കാലതാമസം
വന്നു. അതുപോലെ സ്ഥലം ഇന്ത്യം
ലഭ്യമാക്കാൻ സാധിക്കാതെ സാഹചര്യം
നിലവിൽക്കുന്നു. തുടാതെ കരാറുകാരൻ്റെ
ഭാഗത്ത് നിന്നുള്ള സാമ്പത്തിക പ്രധാനങ്ങൾ
കാരണവും പ്രവൃത്തിയിൽ പ്രതീക്ഷിച്ച
പുരോഗതി കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല.


സെക്രട്ടർ ഓഫീസർ