

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ
അംഗ്യാം സമ്മേളനം

നക്ഷത്ര വിനമീറായു ചോദ്യം നമ്പൽ : 875

28.04.2017 - റീ മറ്റപടിക്ക്

പേരുച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം

३८०

୧୯୮୫

ଶ୍ରୀ ରାଜ୍ଯ ବୃକ୍ଷମୂଳିକା :

കു. ജി. നുയാക്കൻ

(പൊതുമരാമത്ത്, രജിസ്ട്രേഷൻ, വകുപ്പ് മന്ത്രി)

- | | | |
|------|--|---|
| (എ) | <p>പേരുച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം (എ) അരുംഭിച്ചത് എന്നാണ്; നിർമ്മാണം മുടങ്ങാൻഡായ കാരണം വ്യക്തമാക്കാമോ;</p> | <p>പേരുച്ചാൽ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം അരുംഭിച്ചത് 21.04.1997 -ൽ ആണ്. അവവർദ്ദിച്ച തുക 147 ലക്ഷം രൂപ. പണി എറ്റുടുത്ത കരാറുകാരന്റെ അനാസ്ഥലം പണി പൂർത്തീകരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. കരാറുകാരന്റെ റിസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ടി പ്രവൃത്തി കൃബിസ്സൽ ചെയ്തു. തുടർന്ന് കരാറുകാരൻ മഹക്കോടതിയിൽ റിസ്റ്റ് ആണ് കോസ്റ്റ് ഒഴിവാക്കാനായി ഹർജി നൽകുകയും ഹർജി തീർപ്പാക്കി രണ്ടാമത് പ്രവൃത്തി 2012 - ലെ മാത്രമാണ് തുടങ്ങാൻസാധിച്ചത്.</p> |
| (ബി) | <p>പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം പുനരാരംഭിച്ചത് എന്നാണ് ; എത്ര രൂപയാണ് നിർമ്മാണ ചെലവ് ; എന്തൊക്കെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളായിരുന്നു ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നത് ;</p> | <p>07.08.2012 - ലെ പാലം പണി പുനരാരംഭിച്ചു. നിർമ്മാണ ചിലവ് 600 ലക്ഷം രൂപയാണ്. കോൺട്രർ കൺസൾക്ഷൻ ആണ് കമ്പനിയാണ് പണികൾ എറ്റുടുത്ത നടത്തുന്നത്.</p> |

പേപ്പലിംഗ് പ്രവർത്തികളും 5
പിയറുകളും പാലത്തിന്റെ ബീമാം
ഡൈക്ക് സ്ഥാപ്പും, ഹാസ്റ്റ്
രെയിലും എടപാത്ത്, അപ്രോച്ച്
റോഡ് തുടങ്ങിയ
പ്രവർത്തികളാണ് ഈ
എസ്റ്റിമേറ്റിൽ വിഭാവനം
ചെയ്യിരി- ക്കുന്നത്.

- (സി) ഇപ്പോൾ പാലത്തിന്റെ ഏതൊക്കെ (സി) 1998 - തെ പിയറുകൾക്കായി നിർമ്മിച്ച 4 വെൽ ഫ്രാൻഡേഷൻ കളിൽ 2 എണ്ണത്തിന് തകരാറുകൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ട തിനെങ്ങുടർന്ന് പൊലീച്ചു നീക്കി വെൽ ഫ്രാൻഡേഷൻ നിർമ്മിക്കുയോണ്ടായി. ബാക്കിയുള്ള രണ്ട് വെൽ ഫ്രാൻഡേഷൻകളിൽ ചീല വിളളിച്ചുകളും മറ്റും കണ്ടതിനാൽ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥർ സന്ദർശിക്കയും വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. ടി പരിശോധന റിപ്പോർട്ടിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ബ്രിക്ക് ബോർഡിൽ നിന്നും പുതിയ ഡിജെസൻസ് ലഭിക്കുകയും ആയതു പ്രകാരമുള്ള റിവേസ്സ് എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു വരികയും ചെയ്യുന്നു.
- (ഡി) തകരാറിലായ ഇണകളുടെ ബലപ്പേട്ട (ഡി) ഇതിനായുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.
- (ഇ) അപാകതകൾ പരിഹരിച്ച് പാലം (ഇ) 2017 നവംബർ മാസത്തോടുള്ളി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തുറന്ന കൊട്ടക്കവാൻ കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഈ പാലത്തിന്റെ നിർമ്മാണം സംബന്ധിച്ച് ഏന്തെന്നും അനുഭവിക്കുന്നു.