

**15 -ാം കേരള നിയമസഭ**

**3 -ാം സമ്മേളനം**

**നക്ഷത്ര ചിഹ്നം ഇല്ലാത്ത ചോദ്യം നം. 3649**

**26-10-2021 - ൽ മറുപടിയ്ക്ക്**

**എറണാകുളം ഡിപ്പോയിലെ ഗ്യാരേജിന്റെ അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിലെ അപാകത**

ചോദ്യം		ഉത്തരം	
<b>ശ്രീ എം വിൻസെന്റ്</b>		<b>Shri Antony Raju (ഗതാഗത വകുപ്പ് മന്ത്രി)</b>	
(എ)	കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. എറണാകുളം ഡിപ്പോയിലെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന്റെയും ഗ്യാരേജിന്റെയും അടിത്തറ നിർമ്മാണത്തിൽ അപാകത കണ്ടെത്തിയിട്ടും കരാറുകാരന് തുക അനുവദിച്ചു നൽകിയിട്ടുണ്ടോ; എങ്കിൽ ഇതിന്റെ കാരണം വ്യക്തമാക്കുമോ;	(എ)	ഉണ്ട്. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ക്രമവിരുദ്ധമായി ശുപാർശ ചെയ്തതുമൂലമാണ് തുക അനുവദിക്കുന്നതിന് ഇടയായത്.
(ബി)	ക്രമക്കേട് നടത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർക്കെതിരെ എന്തു നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിയിക്കുമോ?	(ബി)	എറണാകുളം ഡിപ്പോ ഉൾപ്പടെ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി.യുടെ വിവിധ ഡിപ്പോകളിലെ നിർമ്മാണ പ്രവൃത്തികളിലെ ക്രമക്കേടുകൾക്ക് ഉത്തരവാദിയായി കണ്ടെത്തിയ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി ചീഫ് എൻജിനീയർ ശ്രീമതി. ആർ. ഇന്ദുവിനെ അന്വേഷണ വിധേയമായി സർവ്വീസിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

സെക്ഷൻ ഓഫീസർ