

പ്രതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പ്രതിനിബിഡം സമേചനം

നക്ഷത്രപിഹനമിടാത്ത ചോദ്യം നമ്പർ.2281

8/12/2015-ൽ മറുപടികൾ

**മുല- പൊങ്ങലു പാടശേഖരത്തിൽ 100 എച്ച്.പി.യുടെ  
ടാൻസ്പോർമർ**

ചോദ്യം

ശ്രീ. തോമസ് ചാണകി

മറുപടി

ശ്രീ. ആരൂടൻ മുഹമ്മദ്  
(ഉറർപ്പജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) മുല- പൊങ്ങലു പാടശേഖരത്തിൽ 100 (എ) മുല-പൊങ്ങലു പാടശേഖരത്തിൽ നിലവിലുള്ള 100 കെ.വി.എ. ടാൻസ്പോർമിന് 100 എച്ച്.പി.മോട്ടോർ തുടി അധികമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള ശേഷി ഇല്ലാത്തതിനാൽ, കാമോ ?

എച്ച്.പി.യുടെ ടാൻസ്പോർമർ സ്ഥാപിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഒരു തായി ടാൻസ്പോർമർ സ്ഥാപിക്കുന്നതിനുള്ള എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരികയാണ്.

  
സെക്രട്ടേറി ഐഫീസർ