

പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ

പതിനാറാം സമ്മേളനം

07/11/2019 ഞ്ച മറുപടിക്ക്

നക്ഷത്രചിഹ്നമിട്ട്

ചോദ്യം നം. 256

വിഴിന്തെം മതസ്യബന്ധനത്രംഭവ നിർണ്ണാണം

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.കെ.എസ്.ശബരിനാമൻ
,, എം. വിനേസൻ

,, റോജി എം. ജോൺ

,, എൽഫോസ് പി. കന്ധുളിൽ :

ശ്രീമതി. ഐ.മേളിക്കട്ടി അയ്യ്
(മതസ്യബന്ധനവും ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗും
കളുവണ്ടി വ്യവസായവും വകുപ്പ് മന്ത്രി)

(എ) വിഴിന്തെം മതസ്യബന്ധനത്രംഭവത്തിന്റെ (എ) വിഴിന്തെം മതസ്യബന്ധന തുറമ്പവത്തിന്റെ ഒന്നാംലട്ട്
നിർണ്ണാണ പ്രവർത്തനം ഏത്
എടുത്തില്ലാണ് എന്നറിയിക്കാമോ;
നിർണ്ണാണ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ച്
അൻപത്തേഴ്സ് മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രസ്തുത
പ്രവർത്തനം പൂർത്തിയാക്കാത്തത്
എന്നുകൊണ്ടാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ;

വിഴിന്തെം മതസ്യബന്ധന തുറമ്പവത്തിന്റെ ഒന്നാംലട്ട്
വികസനത്തിനായി 25/09/1967-ൽ 173 ലക്ഷം
ആവാസക്കേന്മാരുമായി നൽകി. അതിൽ ഉൾപ്പെട്ട
305 മീറ്റർ നീളമുള്ള പ്രധാന പുലിമുട്ട്, 60 മീറ്റർ നീളമുള്ള
സർവ്വീസ് ജെട്ടി, കാർട്ടേസ്, ജലവിതരണം,
ഡ്രൈജിംഗ് എന്നീ സ്വാക്കരൂദ്ധാരണ 1974-ൽ
ഒന്നാംലട്ട് വികസന പ്രവർത്തികൾ പൂർത്തികരിച്ചു.

രണ്ടാം ലട്ട് വികസനത്തിനായി 50%
കേന്ദ്രവിഷുദ്ധി പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെട്ടതി 704 ലക്ഷം
ആവാസക്കേന്മാരുമായി 04/02/1987-ൽ നൽകി. ടി
പദ്ധതിയിൽ പ്രധാന പുലിമുട്ടിന്റെ നീളം 100 മീറ്റർ
വർദ്ധിപ്പിക്കൽ, 270 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ലിവേർഡ്
ഗ്രേക് വാട്ടർ, 250 മീറ്റർ നീളത്തിൽ 2 വാർപ്പുകൾ,
500 ച.മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 2 ലേബസ്റ്റുകൾ, 500 ച.
മീറ്റർ വിസ്തീർണ്ണമുള്ള 2 ശിയർ ഷൈക്കുകൾ,
സ്രൂജിംഗ്, ആന്റർടിക് റോഡുകൾ, പാർക്കിംഗ്
സ്ഥലം, അപ്രോച്ചറോഡ്, ജല വിതരണം,
വൈദ്യുതീകരണം, അധികിനിസ്കൂറ്റീവ് ബ്ലോക്ക്,
ചുറുമതിൽ നിർണ്ണാണം എന്നീ ലഘകങ്ങൾ
ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരുന്നു. ടി ഉരണാനുമതിയിൽ
ചുറുമതിലിന്റെ നിർണ്ണാണം, സ്രൂജിംഗ്
എന്നിവയോഴിച്ചുള്ള ലഘകങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ
പൂർത്തികരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിലവിൽ 1922 മീറ്റർ നീളത്തിൽ ചുറുമതിൽ
നിർണ്ണാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ബാക്കി 1367 മീറ്റർ
നീളം തുടി പണിയുവാനുണ്ട്. ചുറുമതിൽ നിർണ്ണാണം
പ്രാദേശികവാസികൾ തടസ്സപ്പെട്ടുന്നതിനാലാണ്
പ്രവർത്തി പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.

രണ്ട് വാർപ്പുകളുടെയും മദ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി
ചെയ്യുന്ന വബന്ധമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉണ്ടായ പ്രശ്നങ്ങൾ
കാരണമാണ് സ്രൂജിംഗ് പൂർത്തികരിക്കാവാൻ
സാധിക്കാത്തത്. സ്രൂജിംഗ് ചെയ്യുന്നപക്ഷം വബന്ധ
ഒലിച്ചപോകാവാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ്
പ്രാദേശികവാസികൾ വിശ്വസിക്കുന്നത്. വബന്ധം
സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് സ്രൂജിംഗ് ചെയ്യുവാൻലും
പദ്ധതി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മുന്നോട്

| | | |
|------|---|--|
| | | <p>വച്ചിതനം. ടി പ്രസൂതിയുള്ള കരാറിലേർപ്പെട്ടവകിലും പ്രാദേശിക എതിർപ്പുമുലം കരാർ റദ്ദ് ചെയ്യേണ്ടിവന്നു.</p> <p>ഈറൂമതിലിൽന്നേ ബാക്കി നിർമ്മാണം, രൂഡജിംഗ് എന്നിവ തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാലാണ് ടി മതസ്യബന്ധനത്തുമുലം പൂർണ്ണമായി ഉപയോക്തരാക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്.</p> |
| (ബി) | മതസ്യബന്ധനത്തുമുലം വികസനത്തിനായി ഫിഷറീസ് വകുപ്പ് മാസ്റ്റർ പൂബൻ അവിജ്ഞാനിക്കുന്നേം; | (ബി) വിഴിത്തം മതസ്യബന്ധനത്തുമുലം വികസനത്തിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് മാസ്റ്റർ പൂബനിൽന്നേ കരട് തുപരേവ തയ്യാറാക്കുയും ആയത് പ്രാവർത്തികമാക്കാനായി പല ആവർത്തനി യൂണിയൻ പ്രതിനിധികൾ ഉൾപ്പെടെ Stake holders-മായി ബഹു. ഫിഷറീസ് മന്ത്രി കരട് തുപരേവ അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചർച്ചകൾ നടത്തിയെങ്കിലും അന്തിമ തീരുമാനം ആയിട്ടില്ല. |
| (സി) | പ്രസ്തുത മതസ്യബന്ധനത്തുമുലം പണി അനുരംഭിച്ചുപോകാം നിർമ്മാണമാരംഭിച്ചുപോകുർ, തക്കപ്പേരിൽ മതസ്യബന്ധന തുമുഖങ്ങൾ പണി പൂർത്തിയായി വർഷങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ടും വിഴിത്തം മതസ്യബന്ധനത്തുമുലം നിർമ്മാണം നീണ്ടു പോകുന്ത് ഗൗരവമായി പരിഗണിച്ച് ഇതിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കുന്നതിന് നടപടി സ്ഥീകരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമാക്കാമോ? | (സി) വിഴിത്തം മതസ്യബന്ധന തുമുഖ നിർമ്മാണ പ്രസ്തുതിയിൽ ആറൂമതിലിൽന്നേ ബാക്കി നിർമ്മാണം, രൂഡജിംഗ് എന്നി രണ്ട് ഘടകങ്ങൾ മാത്രമാണ് പൂർത്തികരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തത്. പ്രാദേശിക തടസ്സങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനായി ഹാർബർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് വകുപ്പ് പല മാർഗ്ഗരേഖകൾ മുന്നോട്ട് വച്ചെവകിലും തദ്ദേശ എതിർപ്പുമുലം പ്രസ്തുതികൾ പ്രാവർത്തികമാക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ല. |



സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ