

**പതിനാലാം കേരള നിയമസഭ**  
**പതിനാറാം സമ്മേളനം**

നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത  
ചോദ്യം നമ്പർ: 2834

06.11.2019-ലെ മറുപടി

**പ്രളയാനന്തരം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണം**

ചോദ്യം	മറുപടി
ശ്രീ.റോഷി അഗസ്റ്റിൻ	കെ.കൃഷ്ണൻ കുട്ടി (ജലവിഭവ വകുപ്പുമന്ത്രി)
<p>(എ) ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രളയാനന്തരം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ള കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളുടെ പുനർനിർമ്മാണത്തിന് എന്തെല്ലാം നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത്; ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കുമോ;</p>	<p>(എ) ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രളയം മൂലം കേരള വാട്ടർ അതോറിറ്റിയുടെ കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളിൽ മണ്ണും ചെളിയും കയറുകയും കിണറുകളിൽ ചെളി കയറി പമ്പിംഗ് തടസ്സപ്പെടുകയും ചെയ്തു. വിവിധ പദ്ധതികളുടെ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ, സംരക്ഷണ ഭിത്തി എന്നിവയ്ക്കു കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>കുടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകളായ കാളിയാർ, മേത്തലപ്പാറ എന്നിവിടങ്ങളിലെ കിണറുകളിൽ പ്രളയംമൂലം ചെളി കയറിയത് നീക്കം ചെയ്യുകയും ജലവിതരണം പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതികളായ കമളി, ഉപ്പുതറ, ഹെലിബെറിയ എന്നിവയുടെ ഉറവിടങ്ങളിൽ പ്രളയം മൂലം അടിഞ്ഞുകൂടിയ ചെളി നീക്കം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>പ്രളയം മൂലം കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച മൂന്നാർ, കഞ്ചിത്തണ്ണി, നെടുങ്കണ്ടം എന്നീ മേഖലകളിലെ ഉറവിടങ്ങൾ ചെളിയും മണ്ണും അടിഞ്ഞു കൂടിയത് ശുചിയാക്കുകയും നവീകരിക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.</p> <p>ഉപ്പുതറ പദ്ധതിയുടെ സ്രോതസ്സിൽ നിന്നും പ്രളയം കാരണം വന്ന ചെളി നീക്കം ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നടപടി സ്വീകരിച്ചു വരുന്നു.</p> <p>വെള്ളത്തുറവൽ കൊന്നത്തടി ശുദ്ധ ജല വിതരണ പദ്ധതിയിൽ കിണറിനോട് ചേർന്ന കൺട്രോൾ റൂം ചെരിഞ്ഞു പോവുകയും തടയണ പ്രളയത്തിൽ ഒലിച്ചു പോവുകയും ചെയ്തു. ഇവ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്ന ജോലികൾ നടന്നുവരുന്നു.</p> <p>കൂടാതെ ട്രാൻസ്ഫോർമർ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങി കേടുപാട് സംഭവിച്ചത് നന്നാക്കാനുള്ള ദർഘാസ്സ്</p>

**ചോദ്യം**

**മറുപടി**

നടപടികൾ നടന്നു വരുന്നു.

തൊടുപുഴ നഗര ശുദ്ധജലവിതരണ പദ്ധതിയുടെ ജലശുദ്ധീകരണശാലയുടെ സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുടെ കേടുപാടുകൾ പരിഹരിക്കുന്ന നടപടികൾ 60% പൂർത്തിയായി.

ഉടുമ്പൻ ചോല കടിവെള്ള പദ്ധതിയുടെ സ്രോതസ്സിലെ വെൽ കും പമ്പ് ഹൗസ്, ശാലറി എന്നിവയിൽ ചെളി കയറിയത് മാറ്റുകയും കേടുപാട് വന്ന പമ്പ് സെറ്റുകൾ, വയറിങ്ങ് സംവിധാനങ്ങൾ എന്നിവ നന്നാക്കുകയും ചെയ്തു. സംരക്ഷണ ഭിത്തിയുണ്ടായ നാശനഷ്ടങ്ങൾ പുനരുദ്ധരിച്ചു. പ്രെഷർ ഫിൽറ്റർ നന്നാക്കി.

പെരുവനാഥം-കൊക്കയാർ കടിവെള്ള പദ്ധതിയിലേക്കും പെരുവനാഥം-നെടിയോരം മേഖലയിലെ കേടായ പൈപ്പുകൾക്ക് പകരം പുതിയ പൈപ്പ് ലൈനുകൾ സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

കൂടാതെ ജലനിധി പദ്ധതി വഴി നിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കി ജലവിതരണം നടന്നുവന്നിരുന്ന 16 ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലെ 210 കടിവെള്ള വിതരണ പദ്ധതികൾ 2018 ലെ പ്രളയത്തിൽ കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചതിൽ 201 പദ്ധതികളുടെ പുനർനിർമ്മാണം പൂർത്തിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് . സംസ്ഥാന സർക്കാർ അനുവദിച്ച SDRF ഫണ്ടിൽ നിന്നാണ് ടി പ്രവൃത്തികൾ നടത്തി വരുന്നത് . അടിമാലി (5), കഞ്ഞിക്കുഴി (2), കൊന്നത്തടി (1), നെടുങ്കണ്ടം (1), എന്നിങ്ങനെ 4 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 9 പദ്ധതികളുടെ പുനർനിർമ്മാണം 2020 മാർച്ചിനുള്ളിൽ പൂർത്തിയാക്കുന്നതാണ് . ടി പ്രവൃത്തികൾ നടപ്പിലാക്കുന്നത് KRWSA യുടെ റീജിയണൽ പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെന്റ് യൂണിറ്റിന്റെ സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ചാണ്. 2019 ലെ പ്രളയക്കെടുതിയിൽ 6 പഞ്ചായത്തുകളിലായി 39 ജലനിധി പദ്ധതികൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട് . ആയതിന്റെ വിശദമായ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കി വരുന്നു.

ഇടുക്കി ജില്ലയിൽ പ്രളയം മൂലം ജലനിധി കടിവെള്ള സ്രോതസ്സുകൾക്ക് കേടുപാടുകൾ സംഭവിച്ച മേഖലകൾ ചുവടെ പറയുന്ന ഗ്രാമ പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് .

ചോദ്യം		മറുപടി	
			1. കഞ്ഞിക്കുഴി 2. നെടുങ്കണ്ടം 3. കൊന്നത്തടി 4. മാങ്കുളം 5. വാത്തിക്കുടി 6. അറക്കുളം
(ബി)	റീബിൽഡ് കേരളയുടെ ഭാഗമായി കടിവെള്ള ലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടോ; വിശദാംശങ്ങൾ നൽകുമോ?	(ബി)	പരിഗണനയിലാണ്.

  
 സെക്ഷൻ ഓഫീസർ