

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ

പത്താം സമ്മേളനം

നക്ഷത്രപദ്ധതിക്ക് ചോദ്യം നമ്പർ 333

31/01/2014- തെ മറുപടികൾ

പവർ ഹാസുകളിലെണ്ടാക്കന്ന അപകടങ്ങൾ

ചോദ്യം

മറുപടി

ശ്രീ. കെ.എൽ.എ.വാരൻ

ശ്രീ. ആരൂട്ടൻ മഹമ്മദ്

,, കെ.എൽ.എജി

(ഉർജ്ജ വകുപ്പ് മന്ത്രി)

,, പി.എ.അബുദുൽ റസൂക്

,, പി.കെ. എഷ്ടിർ

(എ) ജലവൈദ്യുത പവർ ഹാസുകളിൽ ഉണ്ടാക്കന്ന പൊതുത്തെൻ്റെ കർക്കുളം കാരണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ടോ; പിരുവിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തുമോ;

(എ) പരിശോധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്റെറ്റിംഗ് സ്റ്റേഷൻകളിലെ പൊതുത്തെൻ്റെ കർക്കുളം താഴെപ്പറയുന്ന കാരണങ്ങളാൽ സംഭവിക്കാവുന്നതാണ്.


- 1). കാലപൂഴക്കം മുലവും, മിന്തൽ കാരണത്താൽ ഉണ്ടാക്കന്ന ആലപാതനങ്ങൾ മുലവും ഉയർന്ന വോൾട്ടേജിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന യന്ത്രങ്ങളുടെ ഇൻസൗലേഷൻ പ്രതിരോധം കുറയുന്നത്.

- 2). നിരന്തരമായ ഉപയോഗം മുലം മെക്കാനിക്കൽ ലിങ്കകൾക്കുണ്ടാക്കുന്ന തെയ്യാനം.

(ബി) പവർ ഹാസുകളിലെയും, അനുബന്ധ സംവിധാനങ്ങളുടെയും, അറുകുറപ്പ് സീകർക്ക് നിയമയിച്ചിട്ടുള്ള കാലപരിധി സംബന്ധിച്ച് പിരുമ്മാക്കുമോ;

(ബി) ഇന്റെറ്റിംഗ് യൂണിറ്റിൽ വിവിധ ഭാഗങ്ങൾക്ക് വിവിധ രീതിയിലും കാലയളവിലുള്ള അറുകുറപ്പ് സീക്രിക്റ്റുണ്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. കാലാകാലങ്ങളാൽ നടത്തേണ്ട പരിശോധനകളുടെയും അറുകുറപ്പ് സീക്രിക്റ്റുടെയും വിശദ schedule മുൻകൂറായി തയ്യാറാക്കുകയും അതുനസരിച്ച് അറുകുറപ്പ് സീക്രിക്റ്റും നടത്തി വരികയും ചെയ്യുന്നു.

(സി) അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനും (സി) നടപടി സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ജീവനക്കാരുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പ്
കാനുമായി പവർ ഹൗസുകൾ
കേ റൂട്ടിച്ച് സമഗ്ര പരിശോ
ധനയും നവീകരണവും നട
ത്താൻ നടപടി സ്വീകരി
ക്കുമോ?


സെക്രട്ടേറി ഓഫീസർ