

പതിമുന്നാം കേരള നിയമസഭ  
പത്രം സമ്മേളനം  
നക്ഷത്ര ചിഹ്നമിടാത്ത ചോദ്യം നം. 2701

27.01.2014 തീ മറുപടിയ്ക്ക്

ധാരാക്കണ്ട സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പരിശോധന

ചോദ്യം

ഉത്തരം

ശ്രീ.വി.എ. ഉഞ്ഞൻ മാറ്റുർ

ശ്രീ.പി.ഇലബെബുള്ളു

ശ്രീ.കെ.എ.എജി

ശ്രീ.എൻ.എ.നെല്ലിക്കുന്ന്

ശ്രീ.പി.ജെ.ജോസഫ്  
ജലവിഭവവകുപ്പ്‌മന്ത്രി

(എ) ധാരാക്കണ്ടയെല്ലാം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പരിശോധന  
കാലാകാലങ്ങളിൽ  
നടത്താറുണ്ടോ; എറ്റവും ഒരുപിൽ  
നടത്തിയ  
പരിശോധനയുടെ വിശദാംഗം  
ലഭ്യമാക്കാമോ;

(എ) ഉണ്ട്.ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗാനേഷൻ 2012 നവംബർ മാസം 23-00 തീയതി മലക്കര ധാമിലും ഭൂതതാൻകെട്ട് ബാരേജിലും, ഡാം സേഫ്റ്റി റിപ്പു പാനൽ 2013 ഒക്ടോബർ മാസം 3-00 തീയതി മലക്കര ധാമിലും കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി 2014 ജനുവരി മാസം 17-00 തീയതി കാൺതിരപ്പുചെയ്യുന്ന ശിരൂവാണി ധാമിലും പരിശോധനകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്.

(ബി) ഇതിനായി നിയോഗിക്കുന്ന (ബി) വിദഗ്ദ്ധസമിതിയുടെ ഘടന എപ്പോറ്റമാണ്; വിശദമാക്കാമോ;

കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി, ഡാം സേഫ്റ്റി റിപ്പു പാനൽ, ഡാം സേഫ്റ്റി ഓർഗാനേഷൻ എന്നീ വിദഗ്ദ്ധ സമിതികളെ ഡാം സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച പരിശോധനയ്ക്കായി നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. അവയുടെ ഘടന താഴെ കൊടുക്കുന്നു.

കേരള ഡാം സേഫ്റ്റി അതോറിറ്റി (കേരള ഇൻഡോഫിൽ ആറ്റ് വാട്ടർ കൺസൾട്ടേഷൻ ആക്ക് 2003 ലെ സെക്ഷൻ 58 സബ് സെക്ഷൻ(1) പ്രകാരമുള്ള ഘടന)

1. റിട്ടേയർഡ് ഫൈക്കോട്ടി ജഡ്ജി - ചെയർമാൻ
2. ജലവിഭവ വകുപ്പിന്റെ ചുമതലയുള്ള ഗവൺമെന്റ് സെക്രട്ടറി(എക്സ് ഫോംഡ്രോ മെമ്പർ)

3. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,ഹൈ.ഡി.ആർ.ബി യുടെ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,ഹൈ.ഡി.ആർ.ബി യെ  
കുടാതെ സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന  
ജലവിഭവ വകുപ്പിലെ രണ്ട് ചീഫ്  
എഞ്ചിനീയർമാരും ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,

എക്സ്  
ഷാമിഷ്യാ  
മെമ്പർ

ഹൈ.ഡി.ആർ.ബി, അതോറിറ്റിയുടെ മെമ്പർ  
സെക്രട്ടറിയും ആയിരിക്കും.

4. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന ചീഫ്

എഞ്ചിനീയർ,സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ

5. ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,( സിവിൽ) കേരള സംസ്ഥാന  
വൈദ്യുതി ബോർഡ്

6. ചെയർമാൻ,കേരള മലിനീകരണ നിയന്ത്രണ

ബോർഡ്. (എക്സ് ഷാമിഷ്യാ മെമ്പർ)

7. ജലവിഭവം, ജലസംരക്ഷണം, അണംകെട്ടുകൾ  
എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ പ്രാഗത്യമുള്ളതും സർക്കാർ  
നിയോഗിക്കുന്നതുമായ രണ്ട് പേര്.

8. സർക്കാർ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രഗല്ഭനായ  
ജിയോളജിസ്റ്റ്.

9. ധനികന്ത്രം,സെൻട്രൽ ഫോർ എർത്ത് സയൻസ്  
സ്കൂളിന്. (എക്സ് ഷാമിഷ്യാ മെമ്പർ)

10.പ്രിൻസിപ്പൽ ചീഫ് കൺസൾവേറ്റർ ഓഫ്  
ഫോറസ്റ്റ്. (എക്സ് ഷാമിഷ്യാ മെമ്പർ)

ധാരം സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ പാനൽ

സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷൻ മുൻ ചെയർമാൻ;  
ചെയർമാനായുള്ള ധാരം സേഫ്റ്റി റിവ്യൂ പാനലിൽ  
അഞ്ച് റിട്ടയേർഡ് ചീഫ് എഞ്ചിനീയർമാരും കേരള  
സംസ്ഥാന വൈദ്യുതി ബോർഡിലെ ഒരു റിട്ടയേർഡ്  
മെമ്പറും (സിവിൽ) അംഗങ്ങളാണ്.

ധാരം സേഫ്റ്റി ഓർഗാനൈസേഷൻ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,ഹൈ.ഡി.ആർ.ബി-ചെയർമാൻ

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 1

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രോജക്ട് 2

ചീഫ് എഞ്ചിനീയർ,മെക്കാനിക്കൽ  
ഡയറക്ടർ,ഹൈ.ഡി.ആർ.ബി

ജോയിന്റ് ഡയറക്ടർ(ധാരം സേഫ്റ്റി - മെമ്പർ ആണ്  
ആണ് ഹൈ.എസ്.ഡബ്ല്യൂ)

-മെമ്പർ

മെമ്പർ ആണ്  
കൺവീനർ

(സി) പരിശോധനയിൽ  
നവീകരണമോ ഡീ  
ക്കമ്മീഷൻിംഗേം  
ആവശ്യമാണെന്ന്  
കണ്ണടത്തിയിട്ടുണ്ടോ;  
വിശദവിവരം ലഭ്യമാക്കുമോ?

(സി) നവീകരണമോ ഡീക്കമ്മീഷൻിംഗേം ആവശ്യമാ-  
ണെന്ന് വിഭാഗവും സമിതി കണ്ണടത്തിയതായി  
സമിതിയുടെ റിപ്പോർട്ടുകളിൽ പരാമർശമില്ല എന്നാൽ  
കാഞ്ചിരപ്പുഴ, ശ്രീരംബാണി എന്നീ റണ്ട്  
ഡാമുകളുടെയും പരിശോധനയിൽ ഗാലറി-  
ക്കുളിൽ വെള്ളം ധാരാളമായി ഉണ്ടി വരുന്നത്  
കണ്ണടത്തുകയും അത് തടയിട്ടുന്നതിനു വേണ്ട  
മാർഗ്ഗങ്ങൾ സ്വീകരിക്കുന്നതിനും മറ്റ്  
അറുകുറ്റപ്പണികൾക്കുള്ള നിർദ്ദേശം നൽകുവാനും  
കേരള ഡാം സേഫറ്റി അതോറിറ്റി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.  
കുടാതെ 19 ഡാമുകളുടെ പുനരുദ്ധാരണ നടപടികളും  
പുരോഗമിച്ചു വരുന്നു.

*ഡാം സേക്രട്ടേറിയറ്റ്*  
സെക്ഷൻ ഓഫീസർ